



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Gold

营销名称：iPhone 12 Pro

颜色：Gold

RAM：6GB

序号：DNP84NG0D90

名称：iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Gold

IMEI：354991554111809

IMEI2：354991554124786

MEID：35499155411180

Wi-Fi MAC 地址：b4:85:e1:ce:f4:5a

内部机型：MGMM3

A型号编码：A2407

固件版本：18.2

区域：TA/A

原产国：Foxconn Chengdu, China

生产日期：202108

UUID：000081010011752136FA001E

ECID：0011752136FA001E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:354991554111809, 128GB

电池信息

序号：FG9103614XYQ6893Y

生产日期：202103

充电次数：1814

容量：2060 / 2798 mAh

损耗程度：27%

充电量：48%

健康水平：73%

温度：29°C

Apple最大容量 (UI)：74%

Apple健康指标：239

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 46 36 36 34 30 42 44 00		不适用
后置摄像机	09 CA 89 17 14 85 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF10642AQDMFGVBT		不适用
后置超宽摄像头	09 CB 61 18 11 51 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF10650F2BN9053Q		不适用
后视摄像机	0A CA 83 23 07 99 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF10648P05MQ1CAW		不适用
电池	FG9103614XYQ6893Y		不适用
芯片板	DNP84NG0D90		不适用

排线	46 57 50 31 30 32 35 53 41 38 5A 4D 56 46 59 34 38 00	不适用
前置摄像机	58 2C 06 C1 59 60 D5 75	不适用
前置摄像机模块	G8R0494RFQ1N0DM1G	不适用
前红外摄像机	C5 04 D2 4D 34 43 17 F4	不适用
前红外摄像机模块	FX80493562CN96950	不适用
LCD	G9P1052YHPQLQHKA0+A100000 0000000000210+FXC05043QN5PF FK76+24030262000133001021599 263+1046MP5XP2GXUUAJ1MPAG J6001199FTN6W4AQ0C18M466C 4AJ1CYN1H1J00REQ4DLAHHS2J 0311JDFMH4A0000100	不适用
LCD-玻璃	FXC05043QN5PFFK76+240302620 00133001021599263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 46 36 36 34 30 42 44 00	不适用
MLB	F3Y10820YR1PRVYD	不适用
未加工面板	G9P1052YHPQLQHKA0+A100000 0000000000210+FXC05043QN5PF FK76+24030262000133001021599 263+1046MP5XP2GXUUAJ1MPAG J6001199FTN6W4AQ0C18M466C 4AJ1CYN1H1J00REQ4DLAHHS2J 0311JDFMH4A0000100	不适用
振动器电动机	GH710527A28N6DC8L+XQYCM1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	失败	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 失败

测试时间： 00:13:20

报告详细信息

报告 UUID： 628e7ebc-b880-46a6-9a95-8a596d308f92
报告日期： 2025-06-04 13:53:51 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

bzjiiH7TKCbJcMU7c95wK/s5D07tVmcglnk/IEgiBz+llV+5cioSOSIveZKZfisdE0yVZ8xNZ0AmcgyJMT3m7Jo1EQwcyZum9o4C6i+OPPAWtbQP0aQ7QhBORHr3mV3sMnJL1PuyoMEYd8Tkmj1nVWetKcaWHPMPsOrBP0GZ+RBG
XJfE+d3Xqb1ZtzDmj8F9db9MTizC0CkvsPOXreEZC1aDZ7nXyJMQq7FrKB/5IT50BG1QQn67Z0k9nx2UIXFkTA+sLBjKO80h7aJNsQySfDilJXq7euWhtL GJVkpqAixex2/KfMKEU+jjgid5XDfnUjn+IE35Wgyc2Q==

