



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Space Black

RAM：6GB

序号：CXT6QMXMKH

名称：iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black

IMEI：356901456824993

IMEI2：356901457084324

Wi-Fi MAC 地址：18:fa:b7:a9:b8:70

内部机型：MPXV3

A型号编码：A2890

固件版本：18.6

区域：TA/A

UUID：00008120001851D02E38C01E

ECID：001851D02E38C01E

EID：89049032007108882600136671634672

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:356901456824993, 128GB

SIM卡：IMSI: 466977607918475, ICCID: 89886971810760883994, 插槽：1

电池信息

序号：F5D2416AG3621PK7Z

生产日期：202241

充电次数：843

容量：3092 / 3181 mAh

损耗程度：3%

充电量：93%

健康水平：97%

温度：35°C

Apple健康指标：163

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 43 44 31 35 44 37 37 00		不适用
后置摄像机	24 6C 04 03 04 18 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82395YV1V12J54D		不适用
后置超宽摄像头	23 CF 11 17 07 62 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24054K0T15FY1C		不适用
后视摄像机	21 D0 27 10 01 18 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82411MVMC15F917		不适用
电池	F5D2416AG3621PK7Z		不适用
芯片板	CXT6QMXMKH		不适用
前置摄像机	58 26 10 82 CA 21 00 00		不适用

前置摄像机模块	GCF2404FWWX1CX844	不适用
前红外摄像机	C5 14 D9 51 85 91 E8 F6	不适用
前红外摄像机模块	HNQ2382SH2N15F6VX	不适用
LCD	G9P2417SLJF14YCAA+A10000000 000000001B0+FXR23470LTW1TRJ 900000000000000000000000000000 0+2417W0000000PD000000IC9DE 64132BO0000000000000000000000 0000000000000000LCBK345HVUP RS9A0003002	不适用
LCD-玻璃	FXR23470LTW1TRJ9000000000000 00000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 43 44 31 35 44 37 37 00	不适用
MLB	C072424016Y1JTJB	不适用
未加工面板	G9P2417SLJF14YCAA+A10000000 000000001B0+FXR23470LTW1TRJ 900000000000000000000000000000 0+2417W0000000PD000000IC9DE 64132BO0000000000000000000000 0000000000000000LCBK345HVUP RS9A0003002	不适用
振动器电动机	FTN2297318H1FMN82+ZPC1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:24

报告详细信息

报告 UUID： 3a20a381-1e06-40f6-9ebf-d019e1dc2711
报告日期： 2025-08-25 13:45:24 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名：
fkOFOqgFEKpTCEQcCy29VpAk9ukCb2wwQIMSeIOxtIbF15cz7HS6UsrZUc4Ps257GLHqMqpnQ/yAG7nOM0wluL+jAHmndkFE5scPwCm33/3hYERjccNOcoOSP9obAMNEHTWGBqplPn3DprZVHmPLPSqTTV8VzZoXj5BluYTU5f24fQJxsxSVWw0md79+2leee3jeYoPnqiK9awe8GA3O3Qj4/T8VEJcGd1xGCLwOrgZFmNrtiHzOlzAVhFHY+qXDzgHRi++bcbD Zi6oXMQRnm+gi8pXU1vE33G4xGQMD/tpTW0DeWonLRzFniUa03TTBoNwIzKjH8Easp8wTw==