



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Midnight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Midnight
RAM:	4GB
序号:	VDQ40DNFPT
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Midnight
IMEI:	354228673825153
IMEI2:	354228673792023
MEID:	35422867382515
Wi-Fi MAC 地址:	20:37:a5:7f:2f:d0
内部机型:	MLQ63
A型号编码:	A2633
固件版本:	26.0
区域:	TA/A
UUID:	00008110001228400178801E
ECID:	001228400178801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354228673825153, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924191079950, ICCID: 89886920041910799508, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y04730K57Q4C29R	供应商:	F
生产日期:	202047	充电次数:	0
容量:	3500 / 3208 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	78%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 30 35 39 42 30 42 30 33 00		不适用
后置摄像头	11 CD 95 14 01 42 00 00		不适用
后置摄像头模块	GCF1362ED5KQ59TBU		不适用
后置超宽摄像头	11 6A 55 10 04 86 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF12975F6QQ59R2T		不适用
电池	F8Y04730K57Q4C29R		不适用
芯片板	VDQ40DNFPT		不适用
排线	46 57 50 31 32 37 32 32 4E 57 50 51 39 34 38 43 38 00		不适用
前置摄像头	30 25 01 FA 16 2B 1B A6		不适用
前置摄像头模块	DNM13423VY0KG15E		不适用
前红外摄像头	C5 14 15 51 14 17 EF F3		不适用

前红外摄像机模块	DN81346KVYNQ1Q921	不适用
LCD	G9Q1337R2MFPR5QA1+A2000000 000000000101+FXV122636KB17V P9Q+03068272000124001119573 263+00000000000000000000000000JB89 KI1718YJ00000000000000000000000000 0000000000000000LS6J2963VZ8N L5A0002012	不适用
LCD-玻璃	FXV122636KB17VP9Q+030682720 00124001119573263	不适用
光传感器	30 33 31 38 30 35 39 42 30 42 30 33 00	不适用
MLB	G2C136323SL0X7M1	不适用
未加工面板	G9Q1337R2MFPR5QA1+A2000000 000000000101+FXV122636KB17V P9Q+03068272000124001119573 263+00000000000000000000000000JB89 KI1718YJ00000000000000000000000000 0000000000000000LS6J2963VZ8N L5A0002012	不适用
振动器电动机	GH912553HRX033C8R+XPBBC2	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 26.0
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:09:57

报告详细信息

报告 UUID:	e0976b16-3213-4d28-a123-2e0098e18f92
报告日期:	2025-10-07 13:47:40 (+0800)
软件版本:	Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:	cf4HJPAbyX/HB440oXQ/4o7+4eSUYL9MduhRoRYDbCRrjacvZ0QTEYCTOQs9u2FARGxw6XA0HxKEpxCeheyHCGS1zdrG8PK+XF37kA/j6M0dj+mlmN4SaLzvzLxDwxb/5CwdQA30ojfqGnDTx4O4YUJUjTt28hoW4NwfFIxQRQwDd bLrkr3uk9sLXEax4RPWDLPUv+5GuWZTPS05cjLwKCgEyw37A2Ht9e8MievajVRPH3eC2JPfUAjNOC2dTu0gxag7jM42+cXen6Ul49hT88w+47SpvWQC9vnm5EEN+FuhR0gClSWJuCiuhOlqLBQuLVKcgTZxx2SeYguygUvA==

操作员

监察员