



## 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight

营销名称: iPhone 14 颜色: Starlight 6GB RAM:

序号: D9DCFMM75L

名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight

IMEI: 355313402420762 IMEI2: 355313401262785 Wi-Fi MAC 地址: ec:28:d3:18:70:32

内部机型: MPUR3 A型号编码: A2882 固件版本: 18.6 区域: TA/A

UUID: 00008110001A2D9C3651401E

ECID: 001A2D9C3651401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355313402420762, 128GB

SIM卡: IMSI: 454006310612232, ICCID: 89860220210428029870, 插槽: 1

电池信息

序号: FG924860HXY22WL6J 生产日期: 202248

3097 / 3259 mAh 充电次数: 1219 容量:

损耗程度: 5% 充电量: 34% 95% 36°C 健康水平: 温度:

Apple健康指标: 165

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 38 43 45 44 41 37 30 31 不适用

30 00

后置摄像机 22 6A 85 13 08 56 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL24763BAS17RRAN 不适用 后置超宽摄像头 23 D3 78 25 05 49 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM24562YZA169M12 不适用 FG924860HXY22WL6J 不适用 电池 芯片板 D9DCFMM75L 不适用 排线 46 57 50 32 33 30 35 30 45 48 42 不适用

51 39 34 38 43 4B 00

前置摄像机 54 09 23 10 CF 23 00 00 不适用 前置摄像机模块 F0W24521LQ61CYF14 不适用 前红外摄像机C5 24 90 55 45 D6 EF 10不适用前红外摄像机模块F8P24232CV715F3YV不适用

不适用

不适用

LCD GVH24573QAS1501AS+A1J529B0

408AB3AP1100+FX9241508MG15 Y99C+0A005346000117001577512 983+00000000000000000000FAAV C52MP18CM7202RZUAW0000000

00000000000000000LQ4K4230U

NARS3AGGGGGGG

LCD-玻璃 FX9241508MG15Y99C+0A0053460

00117001577512983

光传感器 30 33 31 38 43 45 44 41 37 30 31 不适用

30 00

MLB HG924941Q451JRFA6 不适用

未加工面板 GVH24573QAS1501AS+A1J529B0 不适用

408AB3AP1100+FX9241508MG15 Y99C+0A005346000117001577512 983+0000000000000000000FAAV C52MP18CM7202RZUAW0000000 0000000000000000000LQ4K4230U

NARS3AGGGGGG

振动器电动机 FTN24755A4Y1FVC8A+XPC1AD 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.6

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: USB:

成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:39

报告详细信息

报告 UUID: dbb4e592-b730-4b3d-a414-5553f7bd4aa3

报告日期: 2025-10-02 14:49:48 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

Ww4TQKISTm28wFZSjBZrKLpa0u0TjFxbm1HyuLed20FpTEFD2plwUhwRaKwLuJtW+b8AtRFU/db8AEovAl7hNMsqXYiUX000xPcLudaq0iKzSG2hyfwQHE/+w1wM58DEoFaHQ4ulXZ7rMxRYWXvLouKGZrhXhmoMX3L9QaeiBb9up4e/jGi1R1a0nDtTUdp+utaTnFXT/0m1xTpKE+4Yh7o6Vsfq5eOFXIFG8JEIE38uXj3jpS5gNR0XprM4QHZ0Djml6i/4taGiCU1EsdO/PEKA8epuPzy8DT6i8A8D3FRdX2oUB5fsDZKNHrFb3/si/8Q/77Q24nhdtMQEZEC5Kw==

操作员监察员