



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black  
营销名称: iPhone XR  
颜色: Black  
RAM: 3GB  
序号: GQTZQ080KXK6  
名称: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black  
IMEI: 356458105035406  
IMEI2: 356458106373897  
MEID: 35645810503540  
Wi-Fi MAC 地址: 14:87:6a:b8:30:b2  
内部机型: NRY92  
A型号编码: A2105  
固件版本: 17.5.1  
区域: TA/A  
原产国: USA  
生产日期: 201947  
UUID: 00008020000E352E21EA002E  
ECID: 000E352E21EA002E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356458105035406, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y9436D982JKGVA3	生产日期:	201943
充电次数:	268	容量:	2716 / 2942 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	80%
健康水平:	92%	温度:	27°C
Apple最大容量 (UI):	92%	Apple健康指标:	221

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 43 36 41 32 43 34 36 35 00		不适用
后置摄像机	11 29 21 A5 12 15 DC 57		不适用
后置摄像机模块	F6D92212FB5J5Y222		不适用
电池	F8Y9436D982JKGVA3		不适用
芯片板	GQTZQ080KXK6		不适用
排线	46 57 50 39 32 33 31 41 59 36 42 4A 4A 37 59 31 4E 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7E BB 3D E6 3E		不适用
前置摄像机模块	F0W9233176WJH801W		不适用
前红外摄像机	C5 84 D4 5D 05 0A E6 0A		不适用
前红外摄像机模块	FX89244FMC0JGCP7V		不适用
LCD	C119435G252JH41AW+J12DH6T H35N2A1G11+C119434R78KJH3X		不适用

AE+CX5941605GEJKF2A7+21793F  
C3BW0HPRRKEU+C439423ZVN3K  
1WRMA+WFM35D1

LCD-玻璃	FXC9371168VKF3C9L+079231006 35185079747809913	不适用
光传感器	33 45 2D 43 36 41 32 43 34 36 35 00	不适用
MLB	C7H84730BP5K06GBV	不适用
NVME	0b2002b202605054	不适用
未加工面板	C119435G252JH41AW+J12DH6T H35N2A1G11+C119434R78KJH3X AE+CX5941605GEJKF2A7+21793F C3BW0HPRRKEU+C439423ZVN3K 1WRMA+WFM35D1	不适用
iOS附件	212C4786C19148D1F7E83A3809A 54C99	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.5.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:12

### 报告详细信息

报告 UUID: 4c432ec1-9105-43e7-adc1-a37a80f69f9d  
报告日期: 2025-03-24 10:33:25 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

vjZl5ZG/ZYMxiM1DuJ2OngMuUzl16v+5wPZLIiWfzN26FW0SBLM5rP35pxrDGDGvd63IQSIYV0uBzGuCxDn1QN2dGcvaJODaMvpZnRkNUPVB8PdJ2SA0I9JxbZytmf3TzboTfyc6iz961rZKr7Wf8auKZ16EvQpwZsqJCLfYkVz  
qB6jS7e5b2hEXvIH9jg1Jslrk9Km3vgtqY8Yib0x29t3k/QkeOT+BPa/Cr60Tz432a/eR4/Y058P7am6r99MTQaOzbaQE4GHSYVNCxK0Kg7IXH9qyfkUOMbDs17YTZybbpm2k8g/f65UwJWDZ+AYphmBl+IBz/92gCFy3Wkg==

操作员

监察员