



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Space Black
RAM:	6GB
序号:	THP6MV04V9
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
IMEI:	356901455566207
IMEI2:	356901456614766
Wi-Fi MAC 地址:	18:fa:b7:a7:46:5d
内部机型:	MPXV3
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008120000234D201D8C01E
ECID:	000234D201D8C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356901455566207, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924161048501, ICCID: 89886920041610485010, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D241502C121PK7N	生产日期:	202241
充电次数:	789	容量:	2730 / 3181 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	51%
健康水平:	85%	温度:	30°C
Apple健康指标:	176		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 33 35 32 35 45 37 35 00		不适用
后置摄像机	24 CA 87 14 00 38 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82407QGQA12J54Q		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 54 23 06 52 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23369F3A15FY2X		不适用
后视摄像机	22 D1 21 13 21 71 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF239471KN15F94Q		不适用
电池	F5D241502C121PK7N		不适用
芯片板	THP6MV04V9		不适用
前置摄像机	93 04 12 27 CE 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2411K7071CX84S		不适用

前红外摄像机	C5 24 59 65 15 D9 F8 04	不适用
前红外摄像机模块	HNQ24177J5315F6UD	不适用
LCD	G9P2414V5FS14YCAH+A1000000 0000000001B0+FXP232406AD1TR J9R000000000000000000000000 00+2413V0000000PS000000JC9N LD2456BO000000000000000000 000000000000000LCBK363EB19 RS9A0003002	不适用
LCD-玻璃	FXP232406AD1TRJ9R0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 33 35 32 35 45 37 35 00	不适用
MLB	G2C2423074M1JTJB	不适用
未加工面板	G9P2414V5FS14YCAH+A1000000 0000000001B0+FXP232406AD1TR J9R000000000000000000000000 00+2413V0000000PS000000JC9N LD2456BO000000000000000000 000000000000000LCBK363EB19 RS9A0003002	不适用
振动器电动机	GH72391BFPE1FMM86+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:46

报告详细信息

报告 UUID: 3a09a3ab-a2bd-46e2-9c5e-93478961fac5
报告日期: 2025-05-09 14:27:08 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
BNzl1OHBj/4NB0xlu5DRoYGWRIknfesGU73wfj8nQY20ckMBCYNK4TGpyXcBwWC1uA+RTG/NLsRd+PUzk5SbX7ISX/HJogIAaE+YDUJFas1Sb54kd0xGd3C83ep5sXT+U2DcTWik4Xt7pV6bGQk/xf8D06bFwwmVWho+K6Ct18n52wfuQzkNVEN0H1d5eyob8YE+So7Jw2CakIkG2hte6WLC8/wTJnGRWDaqjSTI+T5uOpjkn9vumb+162wAP/284z4gInKTW/OtmRFx+6dx+eHAA59/MPIYUbb2r5OG3SqTE9Vfcupb+6NVIca1w7KC0vDyigaqRTS/YK0zw==