



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Gold
 营销名称: iPad 8th Gen
 颜色: Gold
 RAM: 3GB
 序号: F9FFN3VXQ1GF
 名称: iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Gold
 Wi-Fi MAC 地址: f0:2f:4b:29:69:7f
 内部机型: MYLC2
 A型号编码: A2270
 固件版本: 17.7
 区域: TA/A
 生产日期: 202119
 UUID: 0000802000164D621E21402E
 ECID: 00164D621E21402E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:F9FFN3VXQ1GF, 32GB

电池信息

序号:	F5D9511M58BDIQ5ZL	生产日期:	201951
充电次数:	1	容量:	8557 / 8557 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	33%
健康水平:	100%	温度:	25°C
Apple健康指标:	0		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 01 10 06 05 0C 02		不适用
后置摄像机模块	F6D11663E1KHGX4DE		不适用
电池	F5D9511M58BDIQ5ZL		不适用
芯片板	F9FFN3VXQ1GF		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 05 01 AD 3B		不适用
前置摄像机模块	DNM11632T1VFNQW50		不适用
LCD	FN1117403XNL87VBUS4DPHE113 DY9115519D3L9DHAPB61C332XX XXXXXXXXXXXXXXXXFFX		不适用
MLB	F9F11810MZDPWW2A2		不适用
NVME	0b2010fbc2c04a09		不适用
未加工面板	FN1117403XNL87VBUS4DPHE113 DY9115519D3L9DHAPB61C332XX XXXXXXXXXXXXXXXXFFX		不适用
触摸ID	05 DF 19 08 03 16 0D 62 34 00 A4		不适用

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 17.7
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:08

报告详细信息

报告 UUID: 9ca83640-4812-4f41-9899-3f0d06ca7278
报告日期: 2025-05-09 10:30:22 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

Zk+VkvD/HVmvW1biJGp6Zgq+3HL8mOoOSJ3uFRkvzgn8yGcrvUAEU3LI3g6i2qSSExu43C/APy2XK5VO3cgeZ1E4Cla4v+tQMzsnookR/yTWRH0HPqJYQoilnPRuMUQ3pv+QOP/+UzFkAg0Mz2t+WwTuuPXLIFkNdgNrUcMc8PUXzV0QzCWEHQXNtFZAmVC0LAKUfPJUJYGYIL5YKsMZSoCK7ppCx56RVpopspm48pBMxG23i4/zq5eiTdcPyhoFue5Wer0T+gro5op6iOg0KSLX6320X9veKfZp+X5TXvsBPHVfk7OyV3Nz4ESi6/nAV5Zi6Pouw8Ug8A1/sZNA==

操作员

监察员