



## 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight

营销名称: iPhone 14 颜色: Midnight RAM: 6GB

序号: DV6X219QH3

名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight

IMEI:351955440123685IMEI2:351955440618197Wi-Fi MAC 地址:28:83:c9:8d:3b:68

内部机型: MPUF3 A型号编码: A2882 固件版本: 18.5 区域: TA/A

UUID: 000081100002598A0C91A01E

ECID: 0002598A0C91A01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351955440123685, 128GB

SIM卡: IMSI: 466011703275593, ICCID: 89886017157832805837, 插槽: 1

电池信息

序号: FG9352405AQ22XPBU 生产日期: 202352

Apple健康指标: 163

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 31 35 42 43 32 30 33 30 不适用

30 00

后置摄像机 29 CB 96 14 07 10 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL35154C8C17RRBG 不适用 后置超宽摄像头 36 CC 36 04 14 24 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM35054KNW169M3U 不适用 FG9352405AQ22XPBU 不适用 电池 芯片板 DV6X219QH3 不适用 排线 46 57 50 33 34 33 32 35 4C 47 32 不适用

51 39 34 38 42 33 00

前置摄像机 00 05 13 02 CF 35 00 00 不适用 前置摄像机模块 F0W3517035Y1CYF4F 不适用 前红外摄像机C5 34 D0 55 85 99 0F 14不适用前红外摄像机模块F8P35040GJC15F31H不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

LCD GVH34920L1H1501AX+A1J13XB0

410AC6BQ2100+FXG34670G1115 Y99J+0A012296000124001488514 983+00000000000000000000FPB7 C52MP18CM730N7BUUW000000 0000000000000000000LY8L4677KG

ZRS3ADDCDDDE

LCD-玻璃 FXG34670G1115Y99J+0A0122960

00124001488514983

光传感器 30 33 31 31 35 42 43 32 30 33 30

30 00

MLB HG9401607041JRFAR

未加工面板 GVH34920L1H1501AX+A1J13XB0

410AC6BQ2100+FXG34670G1115 Y99J+0A012296000124001488514 983+00000000000000000000FPB7 C52MP18CM730N7BUUW000000 0000000000000000000LY8L4677KG

ZRS3ADDCDDDE

振动器电动机 FTN35163G5R1FVC8T+MQA2AD 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.5

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

## 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:46

报告详细信息

报告 UUID: 4c6f96e9-ec64-47a8-9bfa-04df77258f3c

报告日期: 2025-08-25 17:54:43 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

c7Rxn2VL4jl/BJ6EoROwi7vlJKkiwfe0/qei2jUgGASr8RQO+83zmiUgsNiURbtP3cErMTrSfkB6yNE6uFxCEGeNVktk5Nrt4MVGP9mz0DCdZXTxJHAWPQ3uTWFKPsT5rLQafng6rzSKTwpmvjVBvPlhWsFH/jalbsPGphRMCgJhm4 o3u2Z2merVAmSTnVyBfEyJ/f4nwk2xDnSr38L2qoJPLSUX6V135zVOtjpf7eXmNeRPk8+Fv1cRFdaCHxszSgvjP10WwKKa7iyWGNfnYfV9cPJdvX1u0A30gibMcH0/G4sHrUqCV3YDQu0i+Voo+isjfGZmBkMsKMaZvyTcRw==

操作员 监察员