



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight

营销名称: iPhone 14 颜色: Midnight RAM: 6GB

序号: JCFYQQTK2Q

名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight

IMEI: 352298634760858 IMEI2: 352298634110054 Wi-Fi MAC 地址: f8:7d:76:48:f2:1a

内部机型: MPUF3 A型号编码: A2882 固件版本: 18.5 区域: TA/A

UUID: 00008110001145462192401E

ECID: 001145462192401E 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)

MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352298634760858, 128GB

电池信息

序号: F8Y32331HDC231LAB 生产日期: 202323

充电次数: Page 2839 / 3259 mAh

损耗程度:13%充电量:17%健康水平:87%温度:33°C

Apple健康指标: 152

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 39 33 39 42 44 36 32 31 不适用

30 00

24 CD 64 11 02 23 00 00 不适用 后置摄像机 后置摄像机模块 DNL3084243V17RRAG 不适用 后置超宽摄像头 25 D3 10 06 12 32 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM30561PYF169M37 不适用 电池 F8Y32331HDC231LAB 不适用 芯片板 JCFYQQTK2Q 不适用 排线 46 57 50 32 34 39 33 4C 37 44 4A 不适用

51 39 34 38 43 44 00

前置摄像机61 03 04 14 CA 26 00 00不适用前置摄像机模块F0W30720EPT1CYF1Q不适用前红外摄像机C5 24 D6 49 84 12 F9 F9不适用

前红外摄像机模块 F8P307228MX15F3YL 不适用

LCD GVH30926JA91501A0+A1J131B03 不适用

87AA32G2100+FXT30653M7815Y9 98+3506531100011800150850498 3+000000000000000000000UA2BC 52MP18CM530ARHAAG0000000 000000000000000000AQ6L03609B

ERS3AFHHHHHH

LCD-玻璃 FXT30653M7815Y998+350653110 不适用

00118001508504983

光传感器 30 33 31 39 33 39 42 44 36 32 31 不适用

30 00

MLB HG9310306H81JRFAD 不适用

未加工面板 GVH30926JA91501A0+A1J131B03 不适用

87AA32G2100+FXT30653M7815Y9 98+3506531100011800150850498 3+000000000000000000000UA2BC 52MP18CM530ARHAAG00000000 000000000000000000AQ6L03609B

ERS3AFHHHHHH

振动器电动机 FTN307659HQ1FVC8E+MPC2AD 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.5

L: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 摄像机闪光灯: 成功 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功

指南针: 成功 USB: 成功 振动: 音量键: 成功 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

 电池损耗:
 成功
 底部麦克风:
 成功

 前置麦克风:
 成功
 后置麦克风:
 成功

 陀螺仪:
 成功
 面部ID:
 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:51

报告详细信息

报告 UUID: c76ec8e3-2f8e-4e06-9690-a098f1e9db47

报告日期: 2025-09-01 12:27:45 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

mpcwKASbo8nCGL5w9SAYsUBRhHKh+/IrTFpZcinXzmq0rnb8ghcVaK2z6pjHL6mvk4agTqXl07s+zqtqAKT7TM6ogTQFXY7w3ZUeC8WLZ+R3/D65AOKx5MASjhq/63Pg3Y1uzFF7HzXw1/cdApnviwvmJ2QZa9qlkVWxBb3eGCiKmQ1pQ6ST55oBPvM214Fn5Dt3PV07KpQyg9J+TyNSDRxT4crOgbKmxst5V44+YzlBV8MjhAfN4lbTNo4o9Pzlp44OcWGoMWwnGXXrQPqxUV2AJmk3iePu52f//MZQj/AZXW+bkH0bEHYLT68+A6VZ0QLk/9CLzcScQf60YHcEFw==