



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple

iPhone 12 营销名称: 颜色: Purple 4GB RAM:

序号: QXW6941J7J

名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple

IMEI: 353490236397747 IMEI2: 353490236073256 35349023639774 MEID: Wi-Fi MAC 地址: a8:4a:28:4d:7b:b5

内部机型: MJNP3 A型号编码: A2403 固件版本: 18.3.1 区域: TA/A

UUID: 00008101001C748221E1001E

001C748221E1001E ECID:

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353490236397747, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977601708118, ICCID: 89886971702760280802, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y127505WEQ688AP 生产日期: 202127

充电次数: 672 容量: 2476 / 2798 mAh

损耗程度: 12% 充电量: 83% 88% 温度: 36°C 健康水平:

Apple健康指标: 244

设备组件

排线

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 31 33 31 30 32 32 33 39 30 43 41 不适用

35 00

后置摄像机 0B CC 37 15 03 21 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL12850JB3MFGR3T 不适用 后置超宽摄像头 0C CB 95 02 06 09 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL12870N74N1N91D 不适用 电池 F8Y127505WEQ688AP 不适用

芯片板 QXW6941J7J 不适用

不适用

46 57 50 31 31 38 31 55 53 37 57

4D 56 46 59 34 42 00

前置摄像机 30 25 01 F9 F1 53 4E BB 不适用 前置摄像机模块DNM12142WVRN0DN2F不适用前红外摄像机C5 05 51 51 35 4C 15 0C不适用前红外摄像机模块DNM12612TLGN9676P不适用LCDGH3124104UBLOHLA2+A1DL14H不适用

T04B122423100+FXG11433AVXPF FK7T+24033293000137001104606 263+12370KDDP2GXAJAJ1MPAG J6120329FVN6W4A515041698A2 AJ1CYN3J5S04XFQ4DLA1HSZJ15

605MQMH4A3333333

LCD-玻璃 FXG11433AVXPFFK7T+240332930 不适用

00137001104606263

光传感器 31 33 31 30 32 32 33 39 30 43 41 不适用

35 00

MLB FG1131313RWPRVWAE 不适用

未加工面板 GH3124104UBLQHLA2+A1DL14H 不适用

T04B122423100+FXG11433AVXPF FK7T+24033293000137001104606 263+12370KDDP2GXAJAJ1MPAG J6120329FVN6W4A515041698A2 AJ1CYN3J5S04XFQ4DLA1HSZJ15

605MQMH4A3333333

振动器电动机 GH7130169MSN6DCAQ+XQCCM2 不适用

iOS附件 2D67D88AE1378400F765F97319A 不适用

00D6E

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.3.1

: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 接收器: 扬声器: 成功 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 音量键: 成功 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 陀螺仪: 后置麦克风: 成功 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:10

报告详细信息

报告 UUID: 1b20e298-7f62-452a-8c32-d392bf75f83f

报告日期: 2025-08-28 14:55:59 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

RAWCLICGS7/B/RF1POAZb6prj1Di+ciuqzZq2MOrkMDGPbxbTeYuhBGi3D7YNaPzs/0x+eKLGOLqn/jeTOFBB+QJ4+5bTUZVHw/74JWewzOHicw7oWwYLgMB9TEbRJkvqW/eVUfmJd4oEbVoq5k/B7utTlo8jbFXrcqOZ5cOpDQmqZbXhPdH5Jd2TCM4byQyTjw9fOmhFwRVdFM6tEeN7QLuGdhumw8LwEP9q/9NK7Yiaz2ktaMTiK691y/prxFXNx9aW+SpODX9x4FIT5wpgoMGkv43uvRqHUEE/IQ785nWGDtD8fHbVVWVHI8YB+9jfx6NaYS0dTBQRZq9O4skPg==

操作员	监察员