

硬件报告



客户详细信息

客户名称：	smartmobile	客户所在地：	Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：	cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Silver
营销名称：	iPad 8th Gen
颜色：	Silver
RAM：	3GB
序号：	H96G30YUQ1GD
名称：	iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Silver
Wi-Fi MAC 地址：	44:f0:9e:d0:bb:03
内部机型：	MYLA2
A型号编码：	A2270
固件版本：	17.7
区域：	TA/A
生产日期：	202129
UUID：	00008020000D092C1AF3402E
ECID：	000D092C1AF3402E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：Serial:H96G30YUQ1GD, 32GB

电池信息

序号：	F5D9511M58BDIQ5ZL	供应商：	F
生产日期：	201951	充电次数：	0
容量：	8557 / 8557 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	82%	健康水平：	100%
温度：	25°C	Apple健康指标：	0

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 01 1A 06 C4 8C 00		不适用
后置摄像机模块	F6D12660X5WHXG4CK		不适用
电池	F5D9511M58BDIQ5ZL		不适用
芯片板	H96G30YUQ1GD		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 05 00 CB F3		不适用
前置摄像机模块	DNM12421B5MFNQW5M		不适用
LCD	FP112140NM2L87WB4J5DNSFF5 8DY912050PHHL9DHA0BE2BCA2 XXXXXXXXXXXXXXXXFYX		不适用
MLB	H9F1276B9FDPWW2AW		不适用
NVME	0b2010fba4584c32		不适用
未加工面板	FP112140NM2L87WB4J5DNSFF5 8DY912050PHHL9DHA0BE2BCA2 XXXXXXXXXXXXXXXXFYX		不适用
触摸ID	05 A4 13 09 1D 0D 14 72 69 00 38 80 94 15 7E 99		不适用

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 17.7
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:04

报告详细信息

报告 UUID: d275915e-bad1-4983-a81d-18c1ee3eb705
报告日期: 2025-03-13 09:31:39 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
YjVHkxEjdJ5NoldIloHhEDfWFnRb8Lg/OXXq3D+Dvzoo6vcNcELc4TpBJND/8ClAsmaAW+sk4cyfPVve+fj5x44thJYIXVYwDFU/D13xHeTj3yN15r+eSWeVASaN1YFtOpsKT098PiDA57dxePWRGmmsKT+cMsOW7IB4AEcc6UXiTL6F4V8Csjn95PJS/NerOk8fuUtnb6kk4a9aB+eluQ0khlhY6f0E9wdnBsL+o5XZu+gylXIgVajqeEqsXJmlyPc6GHHyF66/hISocRhZnPY2cdkudEt5KUh3M2fLcGJ1nw/O3tJ85H1i/D7hn0UxLQ0tPdIzvOcySLaAHnA==

操作员

监察员