



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 自定义字段

\_ro.imei\_match.status: check\_ok

## 硬件详细信息

制造商: Vivo  
机箱类型: Mobile Device  
机型: V2105  
营销名称: V2105  
RAM: 12GB  
序号: 3401095928001CP  
名称: V2105  
IMEI: 862991058897619  
IMEI2: 862991058897601  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: V2105  
固件版本: UP1A.231005.007  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:862991058897619, 256GB  
SIM卡: 未知的IMSI  
SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 4380 mAh 充电量: 37%  
温度: 31°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 14  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:29

## 报告详细信息

报告 UUID: e6c8bd9e-fa98-4e27-bc38-d8f92c1b9284  
报告日期: 2025-04-01 15:26:38 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

m1wbfsokygzg+Pbn/qY3EHDl6p3P+yAboY/SVrjWOFSA5LTJo8l8l0cP+YQfrN6eyWU79iz6ApjT3F5SEdyvfhWmefrubNLhgZ5nlx+BlvPK+ohrEQDaZVzZQ9wEj2Qqs4O9PwzbCbMC29c340OpTgyQeLUGYGgR89WyDLIdnS0G  
2+ajr5jD9RAun2Q1fadN56Fs5jcBY5Y8lgU/ofHHLAdVqaABXqEsBUmUh2199qthOlMajmqqla8HqSRuMqBykNZo3UX75MPcDUmyxBElDRvSsHww8VR6752Uf1gl13fhixbWkA5Cc7D04G.JgUkChil6r4kpa1267Fw==

---

操作员

---

监察员