



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Gold  
营销名称: iPhone 12 Pro  
颜色: Gold  
RAM: 6GB  
序号: DNPFG0QA0D94  
名称: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Gold  
IMEI: 350742135883760  
IMEI2: 350742135867177  
MEID: 35074213588376  
Wi-Fi MAC 地址: 28:c7:09:02:af:7e  
内部机型: MGMR3  
A型号编码: A2407  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Chengdu, China  
生产日期: 202113  
UUID: 00008101001834293489001E  
ECID: 001834293489001E  
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**  
MDM状态: **已锁定**  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350742135883760, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466977007114378, ICCID: 89886972409702364624, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG910560MHVQ68C3L	生产日期:	202105
充电次数:	1053	容量:	2530 / 2798 mAh
损耗程度:	10%	充电量:	54%
健康水平:	90%	温度:	31°C
Apple最大容量 (UI):	91%	Apple健康指标:	260

## 设备组件

所有已验证的组件: **通过**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 46 37 32 32 36 38 34 00		不适用
后置摄像机	09 6B 59 10 06 49 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81106CW4QMFV1H		不适用
后置超宽摄像头	0A CC 17 10 13 66 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81104MTLDN9051Z		不适用
后视摄像机	0B CB 82 02 07 31 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81105BER3MQ1C2B		不适用
电池	FG910560MHVQ68C3L		不适用

芯片板	DNPFQ0QA0D94	不适用
排线	46 57 50 30 35 32 34 54 31 58 58 4D 56 46 59 34 45 00	不适用
前置摄像头	30 25 01 F9 B0 15 45 E8	不适用
前置摄像头模块	DNM10411G0GN0DN1R	不适用
前红外摄像头	C5 04 D7 4D 94 0A F5 F1	不适用
前红外摄像头模块	F6D102608EDPMD719	不适用
LCD	G9P1043YJ73LQHKA2+A1000000 000000000210+FXG04811B3CPFF K7H+24036279000126001157579 263+1043Y9KFP2GXX0AJ1MPAGJ 605270X9SN6W4A00C183317B1A J1CYN1H6K097LQ4DLA6HS7H53 40R5CMH4A0000100	不适用
LCD-玻璃	FXG04811B3CPFFK7H+240362790 00126001157579263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 46 37 32 32 36 38 34 00	不适用
MLB	F3Y112503KKPRW0D	不适用
未加工面板	G9P1043YJ73LQHKA2+A1000000 000000000210+FXG04811B3CPFF K7H+24036279000126001157579 263+1043Y9KFP2GXX0AJ1MPAGJ 605270X9SN6W4A00C183317B1A J1CYN1H6K097LQ4DLA6HS7H53 40R5CMH4A0000100	不适用
振动器电动机	GH7109662GNN6DC8T+XTYCM1	不适用
iOS附件	2FA0D8A31FE38400F765F973158 17BD6	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:10:20

## 报告详细信息

报告 UUID: 4092817e-1182-448b-89da-2dab49a40c3b  
报告日期: 2025-05-28 09:31:28 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

---

操作员

监察员