



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:

Apple, Inc.

机箱类型:

Mobile Device

机型:

iPhone 14 Plus 5G 256GB Starlight

营销名称:

iPhone 14 Plus

颜色:

Starlight

RAM:

6GB

序号:

X9M6QY5HFD

名称:

iPhone 14 Plus 5G 256GB Starlight

IMEI:

359893872932442

IMEI2:

359893872928960

Wi-Fi MAC 地址:

9c:92:4f:b1:89:04

内部机型:

MQ553

A型号编码:

A2886

固件版本:

18.6.2

区域:

TA/A

UUID:

00008110000E65EA0C8A401E

ECID:

000E65EA0C8A401E

查找我的iPhone:

解锁 (硬件)

MDM状态:

解锁

磁盘:

未知供应商, 序号: IMEI:359893872932442, 256GB

SIM卡:

IMSI: 466977007923867, ICCID: 89886972502700959518, 插槽: 1

电池信息

序号:

F8Y4443C0WU237KB2

生产日期:

202444

充电次数:

235

容量:

4129 / 4325 mAh

损耗程度:

5%

充电量:

48%

健康水平:

95%

温度:

33°C

Apple健康指标:

142

设备组件

所有已验证的组件:

通过

组件

当前

原件

与原件相同

环境光传感器

30 33 31 30 37 42 42 41 30 32 31

不适用

33 00

后置摄像头

21 CC 37 24 09 39 00 00

不适用

后置摄像头模块

GCF2364E5751985YY

不适用

后置超宽摄像头

1C D1 43 07 10 99 00 00

不适用

后置超宽摄像头模块

DNM233707031CXF1B

不适用

电池

F8Y4443C0WU237KB2

不适用

芯片板

X9M6QY5HFD

不适用

排线

46 57 50 32 32 34 33 35 39 43 48

不适用

51 39 34 38 44 36 00

前置摄像头

63 04 22 62 6A 21 00 00

不适用

前置摄像头模块

GCF2322C0DN0YRT4D

不适用

前红外摄像机	C5 24 51 55 34 D3 F9 F2	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23463NFA15F1PX	不适用
LCD	G9Q2354RM1H1C9FA8+A1000000 0000000001F0+GR922940G5Z1C MD9K+2008131100011700151451 0983+2354W0000000QL000000IC 8CD30984BQ000000000000000000 000000000000000000LY3K3348N6 1RS6A0000000	不适用
LCD-玻璃	GR922940G5Z1CMD9K+20081311 000117001514510983	不适用
光传感器	30 33 31 30 37 42 42 41 30 32 31 33 00	不适用
MLB	FG123920HEF1M175D	不适用
未加工面板	G9Q2354RM1H1C9FA8+A1000000 0000000001F0+GR922940G5Z1C MD9K+2008131100011700151451 0983+2354W0000000QL000000IC 8CD30984BQ000000000000000000 000000000000000000LY3K3348N6 1RS6A0000000	不适用
振动器电动机	GH723825E4W1HNY8J+XFAN22	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:30:47

报告详细信息

报告 UUID: cb421ac5-844a-4dd0-94b1-251e6e78a6f5
 报告日期: 2025-10-31 18:31:13 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
 数字签名: W8mhzS0tdVwg8kijTfDKH7D50VxOfsHe8dCX9rrRerWrClpHBgafif5RV/vQpqsfGstfNY4goZHu8huDd4wqxAKe/SNtuvw/Qxk5Xxrepbs86kljGh/Pt+RhjwKGMykv9sBJXXsyJlIBnffhMlxoHMsHMFnw+paTKV/dyhY8J3BYkTNB45NqOUFq4c/QZOpJLwDv7/secUpRopOUMLswGT0jbVJrkhXKi5BVve92b7o3LpjPQaXrfDxE323VwmXpGxaI3jAC9TIRtv3XYh/wXspGByBgVx3wuDQwAFF9xXnP2EnSVuqrR66ma0AehE7Hz0Qxbe+/ZA918hBDhXETA==