



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Red
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Red
RAM:	4GB
序号:	MX2N33CGWQ
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Red
IMEI:	350038443449463
IMEI2:	350038443203423
MEID:	35003844344946
Wi-Fi MAC 地址:	dc:b5:4f:98:33:66
内部机型:	MLPJ3
A型号编码:	A2633
固件版本:	26.0.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001669180E42801E
ECID:	001669180E42801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350038443449463, 128GB

电池信息

序号:	F8Y1271044XM6YNB9	供应商:	F
生产日期:	202127	充电次数:	0
容量:	3500 / 3208 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	65%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 42 41 39 36 37 30 32 00		不适用
后置摄像机	13 CB 34 16 01 89 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1402ASDLQ59TAN		不适用
后置超宽摄像头	13 CB 99 14 06 56 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1392P6SPQ59R2V		不适用
电池	F8Y1271044XM6YNB9		不适用
芯片板	MX2N33CGWQ		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 34 35 56 55 43 51 39 34 38 44 4D 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 1B 15 AB B3		不适用
前置摄像机模块	DNM139124JX0KG18K		不适用

前红外摄像机	C5 14 18 61 65 0F E6 09	不适用
前红外摄像机模块	F8P139534XNQ1QG1G	不适用
LCD	G9Q1381M2P5PR5QA8+A2000000 000000000101+G4M133710BW17 VP9N+0A05926800013400106460 0263+00000000000000000000JB9 8FI1717YJ00000000000000000000 000000000000000LS5J3230HT1N L5A0002012	不适用
LCD-玻璃	G4M133710BW17VP9N+0A059268 000134001064600263	不适用
光传感器	30 33 31 30 30 42 41 39 36 37 30 32 00	不适用
MLB	C07141700WR0X7L1	不适用
未加工面板	G9Q1381M2P5PR5QA8+A2000000 000000000101+G4M133710BW17 VP9N+0A05926800013400106460 0263+00000000000000000000JB9 8FI1717YJ00000000000000000000 000000000000000LS5J3230HT1N L5A0002012	不适用
振动器电动机	FTN132368PY033981+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 26.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:53

报告详细信息

报告 UUID: 81d63478-9db6-42f0-915e-f3a97f88eefa
报告日期: 2025-10-17 10:42:48 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1
数字签名:

C73Z7kRWvdAqpXTM0WIDJQo11CsoEPQ31WwiWGmg9tmjbqyO/s2mynEb6qyTejsrojfrJMdlyJJhAV1AsrSB2yo+ltj8lN4wYDOWiNLz+5avMV4K485lcBPvNuxiY18KQ5zYcqfSPpNqQ0hs5WNo89+0So6VXuXwUvZ7EP7IW9ft
HNhbxhpBcngIJHkX8cWxbTHcqBPAGUFi2QUwDio0jdWQaXyRuVmvcsuBTGNi4H1x5z1GAXihYNAYR5QMhUuvqMv+Cafr0T7fRMSxyft0zrDpXthiODOm4++7IN1i7mxFayPWglLAgIpMan34pHua5bQPvxdS9HJfhCDhVA==