



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight

营销名称：iPhone 13

颜色：Starlight

RAM：4GB

序号：DXKL21690H

名称：iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight

IMEI：351843190072361

IMEI2：351843190300200

MEID：35184319007236

Wi-Fi MAC 地址：1c:71:25:a4:f7:86

内部机型：MLPG3

A型号编码：A2633

固件版本：18.5

区域：TA/A

UUID：00008110001914262209801E

ECID：001914262209801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351843190072361, 128GB

SIM卡：IMSI: 466977007492574, ICCID: 89886972409706146589, 插槽：1

电池信息

序号：FG915020WF418FM4N

生产日期：202150

充电次数：697

容量：2812 / 3208 mAh

损耗程度：13%

充电量：37%

健康水平：87%

温度：34°C

Apple健康指标：173

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 32 44 41 33 36 45 37 43 00		不适用
后置摄像机	14 CA 20 08 09 07 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81496QB7EQ59T1V		不适用
后置超宽摄像头	15 CD 44 22 04 79 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM14312DFP0V4K22		不适用
电池	FG915020WF418FM4N		不适用
芯片板	DXKL21690H		不适用
排线	46 57 50 31 34 32 35 4A 41 43 42 51 39 34 38 44 42 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 3B 41 30 A1		不适用

前置摄像机模块	DNM14736PRK0KG113	不适用
前红外摄像机	C5 14 53 51 14 C8 0E F6	不适用
前红外摄像机模块	F8P143617NPQ1QGH	不适用
LCD	G9Q1485CB3FPR5QA3+A2000000 000000000201+FXR142112UF17V P9A+0A004242000127001154600 263+1485B0000000QX000000ABB KE91937BJ000000000000000000 0000000000000000LS7J4627JP BNL5A0002012	不适用
LCD-玻璃	FXR142112UF17VP9A+0A0042420 00127001154600263	不适用
光传感器	30 33 31 30 32 44 41 33 36 45 37 43 00	不适用
MLB	F3X15164TBT0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q1485CB3FPR5QA3+A2000000 000000000201+FXR142112UF17V P9A+0A004242000127001154600 263+1485B0000000QX000000ABB KE91937BJ000000000000000000 0000000000000000LS7J4627JP BNL5A0002012	不适用
振动器电动机	FTN136525DX03398Z+XPA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:12:23

报告详细信息

报告 UUID： 17a7c32d-af1a-4425-967a-5c036aee881a
报告日期： 2025-08-11 15:11:34 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名：
WV+Q4lF1MD30cyerNEx7ldCo94xnnsRjTGiiTlxslEJlvO6Np7WI1gscibqHMOMxbwlZogvC8lbA6yh04sq4Pnl2c4T3WaGcxsuPJObB0htVxTiw+rfvE8LNDbpG/XxQSvBrNNRrow0ajssDtl+XnUBZu/+rRD+ywBy8HuRQfUjKxB
XfCPH7y43VLvgWb8E7VqdxNgNWmQosO1c7AJN9k8kCJTU6EGaUj89emqlq0rIKG9ScLRQbjQ7VP7vUDrYOKY1qaRj6Za5vfoBqcO6xg8DhB7aBoQ4nblHjZpCxTei2fbCJRceYqhRmymT/3rab41SnoUJfJ5clPm4qPg==