

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile
客户所在地: Taiwan
擦除提供商: Blanco
擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

运营商详细信息

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-EC72
营销名称: Xperia 1 VI
RAM: 12GB
序号: QV770500MM
名称: XQ-EC72
IMEI: 355723380110906
IMEI2: 355723380110914
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-EC72
固件版本: 69.1.A.2.160
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355723380110906, 256GB

电池信息

容量: - / 5000 mAh
温度: 26°C
充电量: 75%

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功
麦克风: 成功
接收器: 成功
摄像机闪光灯: 成功
LCD彩色: 成功
LCD 背光: 成功
相似度: 成功
USB: 成功
音量键: 成功
AGPS: 成功
前置摄像头 (辅助): 成功
陀螺仪: 成功
蓝牙: 成功
扬声器: 成功
耳机: 成功
电池充电: 成功
触摸: 成功
加速计: 成功
指南针: 不可用
振动: 成功
屏幕锁定键: 成功
摄像头 (辅助): 成功
指纹: 成功
自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:05

报告详细信息

报告 UUID: 25aea22b-7969-4590-afbd-91e93b0ef206
报告日期: 2025-04-01 16:10:37 (+0800)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

XwWkiBCCOHEOeJP0FomeQX1INWIKQ/t0Gw3fXY072+IloOnNVII/1XQo+32fG4e9frz8GDI/RXCAy912aAnfPSDIIdox30I9a41Qrr7OGcCWY21Q+yGXF5Duwrq6yHD2rgTywy7PQbF097cP/6YmKXKJjwBC5ZPb+uH/iafeTqgf0pS5t1WtakMN/9kFsmPErDxJrxo0zuGD1J5Kb7qSetzA4SmxU5IR81X1rc9UhNrVfri2T3cZHHY08vd/kWasYwsVQCTRKeetSgOVyCMVlqI5G/3ucqCSfmUCIkXK0btdDpDcfNqHmGSMj8FItwsUFvPDQKqPvQ19EHs5RaAqcg==

操作员

监察员