

硬件报告



客户详细信息

客户名称:	smartmobile	客户所在地:	Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师:	cycqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	TMXPV9KHG3
名称:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI:	350992324222581
IMEI2:	350992324199532
Wi-Fi MAC 地址:	ac:86:a3:98:bb:d4
内部机型:	MPUR3
A型号编码:	A2882
固件版本:	18.3.2
区域:	TA/A
UUID:	00008110001825460E28201E
ECID:	001825460E28201E
EID:	89049032007108882600154240419396
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350992324222581, 128GB

电池信息

序号:	F8Y325317XM231LAL	生产日期:	202325
充电次数:	787	容量:	2786 / 3259 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	82%
健康水平:	85%	温度:	33°C
Apple健康指标:	208		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 32 46 34 35 45 37 46 00		不适用
后置摄像机	27 CA 23 15 07 59 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF32538JME17RQWU		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 76 12 21 64 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM32360U38169M17		不适用
电池	F8Y325317XM231LAL		不适用
芯片板	TMXPV9KHG3		不适用
排线	46 57 50 33 31 38 35 43 37 33 52 51 39 34 38 43 54 00		不适用
前置摄像机	98 26 03 64 CE 28 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W320600NU1CYF4C		不适用
前红外摄像机	C5 24 D8 55 46 57 0A F6		不适用
前红外摄像机模块	F8P32151QKV15F3ZR		不适用
LCD	G9P3242D88L1502AG+A1000000 0000000001A0+FXT31761BJF15Y		不适用

	99D+350722980001210015995029 83+3242F0000000PB000000AD67 E72165YN000000000000000000 0000000000000000LQ6L22645CB RS3A0031001	
LCD-玻璃	FXT31761BJF15Y99D+350722980 00121001599502983	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 32 46 34 35 45 37 46 00	不适用
MLB	FJ632760CRB1JRFA	不适用
未加工面板	G9P3242D88L1502AG+A1000000 0000000001A0+FXT31761BJF15Y 99D+350722980001210015995029 83+3242F0000000PB000000AD67 E72165YN000000000000000000 0000000000000000LQ6L22645CB RS3A0031001	不适用
振动器电动机	FTN3212360S1FVC8Q+XPA1CD	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:08:13

报告详细信息

报告 UUID： d9853e5a-6064-477f-87b5-e04a42f2577f
报告日期： 2025-03-28 09:22:25 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

gOpUcMh7I9NOeUIPeyhjsRNnM6lp4gjrDFhuyJR2+Lg5rhtr4HBk9ZODTPsyVftm+ZZEzltXU0kxSh1JzjWab4HqryqseVKiI0Z1pnaIdORO5pFq6H5p/vIhN4bkJtsW52vjccQodpfTiVXKwsD514cMSBuMs+z01kAdj4jNB9RYGfC5rIeHU5KtLH0bdMIDhg6b2HIJNWHfBORFseWUxaqbdYerMVcuo2iaG5LaRwl5Z7AS+ZgZAtur+qbkobjl6+n6DiUXig+ZayfSSglJlbq+HDdV/15rrldae4Uhlx6AMXqd/+T2tzQo2m6CseSBps/EneM2MG53jINMP6nC7w==