



# 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 mini GSM+CDMA 256GB Pink
营销名称:	iPhone 13 mini
颜色:	Pink
RAM:	4GB
序号:	HM6MXFQMKX
名称:	iPhone 13 mini GSM+CDMA 256GB Pink
IMEI:	354329708568055
IMEI2:	354329708594754
MEID:	35432970856805
Wi-Fi MAC 地址:	4c:79:75:4f:0a:d7
内部机型:	MLK73
A型号编码:	A2628
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008110000444E40222801E
ECID:	000444E40222801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354329708568055, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977000152867, ICCID: 89886972005700189516, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG993941ZJ4M6YR81	供应商:	F
生产日期:	201939	充电次数:	0
容量:	2520 / 2392 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	75%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	81

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 35 43 32 46 36 36 37 33 00		不适用
后置摄像头	16 CB 41 07 06 38 00 00		不适用
后置摄像头模块	DNL21240G49Q7171T		不适用
后置超宽摄像头	19 CF 93 24 10 95 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF21035R5VQ59R37		不适用
电池	FG993941ZJ4M6YR81		不适用
芯片板	HM6MXFQMKX		不适用
排线	46 57 50 32 30 37 34 45 50 41 57 51 39 34 38 43 4D 00		不适用
前置摄像头	28 28 B1 5A DD 51 C2 A7		不适用
前置摄像头模块	F0W14140B5HQ7G73T		不适用
前红外摄像机	C5 15 10 5D 95 C3 0B 07		不适用

前红外摄像机模块	DN8213452MFQ1Q88V	不适用
LCD	GH320930ETLQ2PHAX+A0EC1C1 Q20A103422380+FXG206602ZS16 M59P+0B01630500014000119460 7263+0000000000000000000000004P2 AH46MP0ZWA4231NK000000000 0200000000000000000LYKJ505B4 S7NL2A6666660	不适用
LCD-玻璃	FXG206602ZS16M59P+0B016305 000140001194607263	不适用
光传感器	30 33 31 30 35 43 32 46 36 36 37 33 00	不适用
MLB	C7H214503LP10WAX	不适用
未加工面板	GH320930ETLQ2PHAX+A0EC1C1 Q20A103422380+FXG206602ZS16 M59P+0B01630500014000119460 7263+0000000000000000000000004P2 AH46MP0ZWA4231NK000000000 0200000000000000000LYKJ505B4 S7NL2A6666660	不适用
振动器电动机	GH721142CZK07Y98E+XPA2XX	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6.2  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:07:28

## 报告详细信息

报告 UUID:	19fc3702-38b1-421b-ab6f-1908a5bd383c
报告日期:	2025-09-19 11:32:44 (+0800)
软件版本:	Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:	ssq213RF7M0dqagAoA/B/3rtj0uhilxyw9uMJUdC9eC4zvaVmhrb9ZPvkkMnJJiH/S3NHvad5rGlnpnVFak+vzzvQZAaFX4dbBdZWkxKWPsl+wZnt/Ogt0WmCs2BbbBo0djmFavnZfvZxk08B5BwpI5ST6mvC4p1+MC+roFk5G5bj0a8YgOnouUHLdT59Ntzv26Nyof2N4kv80mtfbKKhzUQm44UPBq4Qgitd1qVlBa6CtIzEaHg4+CuU96CCqf6uaSjs+66WI/wRSie+u1s0LjchHjEkHU18fBNudTkzsIxpzEpgcDT0h7TAwq4FjRbxzS3PZKtjen5Jxd3Q==

操作员

监察员