



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	KD04WFYP6H
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	358298163098237
IMEI2:	358298163097478
MEID:	35829816309823
Wi-Fi MAC 地址:	ec:a9:07:b1:c9:f1
内部机型:	MLVD3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.0
区域:	TA/A
UUID:	00008110001A08C00A6A401E
ECID:	001A08C00A6A401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358298163098237, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466891007540908, ICCID: 89886891000393109085, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y204409JP13RHBW	生产日期:	202204
充电次数:	526	容量:	2699 / 3076 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	55%
健康水平:	87%	温度:	34°C
Apple健康指标:	175		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 34 39 38 31 36 42 37 38 00		不适用
后置摄像机	1A CA 77 24 08 25 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82161AQ0PQ1NMF		不适用
后置超宽摄像头	19 CE 59 16 15 16 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF208347T302J041		不适用
后视摄像机	18 CD 29 02 13 35 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82134MHLVKGRP1S		不适用
电池	F8Y204409JP13RHBW		不适用
芯片板	KD04WFYP6H		不适用
排线	46 57 50 32 30 39 35 31 56 4C 47 51 39 34 38 43 58 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 5F 01 29 52 26	不适用
前置摄像机模块	F0W21720WK80KG03S	不适用
前红外摄像机	C5 15 11 4D 84 05 E7 FE	不适用
前红外摄像机模块	F8P21652RUCQ1QHFG	不适用
LCD	G9P2186J9DXPQCKAU+A2000000 000000000241+GR9210615EX17V P9Z+0B020289000137001048617 263+2185Z0000000NK000000JC4 RLE1090CK0000000000000000 0000000000000000LCLK087AG3 6NL9A0002001	不适用
LCD-玻璃	GR9210615EX17VP9Z+0B0202890 00137001048617263	不适用
光传感器	30 33 31 30 34 39 38 31 36 42 37 38 00	不适用
MLB	HG922120TLY0X3WA0	不适用
未加工面板	G9P2186J9DXPQCKAU+A2000000 000000000241+GR9210615EX17V P9Z+0B020289000137001048617 263+2185Z0000000NK000000JC4 RLE1090CK0000000000000000 0000000000000000LCLK087AG3 6NL9A0002001	不适用
振动器电动机	GH722113RAZ07428A+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:07:25

报告详细信息

报告 UUID： 978a0875-10bc-4330-a59a-f967c9ef7d49
报告日期： 2025-05-22 10:21:14 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名：
B0tFEICsnYyej2uyubO5b2OvFZ/n4UY3Yk98T/hD6rG85a8xjxZ/i9nRAw/813ZXqXOIHLQFELrcxODUwSNmeG4S8tyuTAToxl0IoZD0469uR3BTWMklierAedgPaA5J1iN0WuW4Cb8Npd0WYrG9hFBABXCuYvyEfhY14nbivWUe
pyk.JJ9FIhxx2IA/Do3a2RJbqE/GGF15P7idFwIAm7EzwcVfOE6IWpK7OPoJkBBGypybAyoZLcawrs6l/djmaYWaYHVRqSW+3uqUy9o5V/ZWT7cyVIm3KGgHUo/1DkfelW4omOt5W0hHUPpxQxMasOD3mdhl3V0tx8kwn4Hg==

