



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB White
营销名称: iPhone 12
颜色: White
RAM: 4GB
序号: FFXGJ17J0F0Y
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB White
IMEI: 353036111266232
IMEI2: 353036111159585
MEID: 35303611126623
Wi-Fi MAC 地址: 20:32:c6:6c:a6:25
内部机型: MGJC3
A型号编码: A2403
固件版本: 18.5
区域: TA/A
原产国: Fremont USA
生产日期: 202141
UUID: 00008101001561422EE3001E
ECID: 001561422EE3001E
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**
MDM状态: **已锁定**
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353036111266232, 128GB

电池信息

序号:	FG913461MC3Q68CA3	生产日期:	202134
充电次数:	1287	容量:	2530 / 2798 mAh
损耗程度:	10%	充电量:	20%
健康水平:	90%	温度:	32°C
Apple健康指标:	264		

设备组件

所有已验证的组件: **通过**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 32 33 38 39 39 31 30 34 00		不适用
后置摄像机	0A CA 81 09 14 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	F6D1347176EMFGR7M		不适用
后置超宽摄像头	0B 6B 98 05 01 17 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F6D1293179BN1N96H		不适用
电池	FG913461MC3Q68CA3		不适用
芯片板	FFXGJ17J0F0Y		不适用
排线	46 57 50 31 32 32 37 55 39 46 30 4D 56 46 59 41 54 00		不适用

前置摄像头	30 25 01 F9 F0 67 AC 4F	不适用
前置摄像头模块	DNM12052VEXN0DN2P	不适用
前红外摄像头	C5 14 18 55 16 17 F5 13	不适用
前红外摄像头模块	DNM13533SKEN96717	不适用
LCD	GH313120F5ALQHLA0+A1EL153T 29A125112100+GLD113610TQPF FK9H+0B09225700014300118258 5263+13110K8GP2GXAXAJ1MPAG J612722EM4N6W4AM16117152A 3AJ1CYN3L0H03W1Q4DLA7LS2J 1173FKUML6A3333333	不适用
LCD-玻璃	GLD113610TQPFFK9H+0B092257 000143001182585263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 33 38 39 39 31 30 34 00	不适用
MLB	FG114050B94PRVWAF	不适用
未加工面板	GH313120F5ALQHLA0+A1EL153T 29A125112100+GLD113610TQPF FK9H+0B09225700014300118258 5263+13110K8GP2GXAXAJ1MPAG J612722EM4N6W4AM16117152A 3AJ1CYN3L0H03W1Q4DLA7LS2J 1173FKUML6A3333333	不适用
振动器电动机	GH7133544RLN6DCAG+XQYCM1	不适用
iOS附件	27197B51AE525104F7132BC3199 55C13	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:55

报告详细信息

报告 UUID: 0c9e2cfb-be90-45b2-a78e-bb88d0fb45a6
报告日期: 2025-05-29 17:53:15 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

TEUy7EpV27r3PK1qguLf9J+xiFMk8QWEvLF6h4CrW7Q9oDFusrT44L6kRMmJ4YjYpWXBc1LJrWrOe6ip8k4bNLgX+sS+qXQOR0Jwr1mKAU/mC7jgPAWKIT9ADAKL4PHWT7CMZiWpaG6kms+rLEfKAWd0+GxHJtu7k1uY4+bK16Y449XKonw4NEQa0fr/XziGoVIV2gH1aL3xi67VP5b0Xc2JL5XeD4kPKM3eCGuHUIl7CpiXhgcJbd1CiaIMC1jgwTVHNaHbX3ALkPYBUbM2HTWxnnWWzi2ekheNqjOMHueXw54GogY7u8jB8TIRZxWOFkVTJCb8oXDU9O2DA==

