



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	FT7C2HVM9
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	353652731169083
IMEI2:	353652731235512
MEID:	35365273116908
Wi-Fi MAC 地址:	a0:4e:cf:b4:77:51
内部机型:	MLLE3
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.3.2
区域:	TA/A
UUID:	00008110000610C201F2801E
ECID:	000610C201F2801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353652731169083, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977608975211, ICCID: 89886971905761651232, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D1355760E13X99T	生产日期:	202135
充电次数:	550	容量:	3539 / 4325 mAh
损耗程度:	19%	充电量:	64%
健康水平:	81%	温度:	32°C
Apple健康指标:	289		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 31 30 43 31 37 31 31 00		不适用
后置摄像机	11 6E 09 02 08 95 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81336AB9GQ1NMAS		不适用
后置超宽摄像头	13 6A 12 16 04 07 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1352A8Y802J01F		不适用
后视摄像机	11 CB 84 13 13 98 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1306BHFFKGRP42		不适用
电池	F5D1355760E13X99T		不适用
芯片板	FT7C2HVM9		不适用
排线	46 57 50 31 32 39 33 32 36 44 34 51 39 34 38 43 4B 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FA 12 6B 2D BA	不适用
前置摄像机模块	DNM13058Q5YQ7H56F	不适用
前红外摄像机	C5 14 17 55 16 4A 00 F1	不适用
前红外摄像机模块	DN813520DWZQ1QC5Q	不适用
LCD	G9P1312SJGJPQCLAQ+A1000000 0000000002B0+FXC128124EP0JW 49A+130172520001380011396022 63+00000000000000000000AB7N D61109SL000000000000000000 000000000000000LCAJ286EVQS NLAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXC128124EP0JW49A+130172520 00138001139602263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 31 30 43 31 37 31 31 00	不适用
MLB	G2C136306Q00XDK8	不适用
未加工面板	G9P1312SJGJPQCLAQ+A1000000 0000000002B0+FXC128124EP0JW 49A+130172520001380011396022 63+00000000000000000000AB7N D61109SL000000000000000000 000000000000000LCAJ286EVQS NLAA0002012	不适用
振动器电动机	FTN13463BE107488G+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:12:12

报告详细信息

报告 UUID： 0a961cc7-db91-42e6-b327-3b5228219616
报告日期： 2025-05-26 16:25:36 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名：
UtiC7LZO/s+nSR93/HzNXAvOtnDgd+oDE/w8vM3GvcvEX8ZCGcr1iVibGSLdBgcldU7F15B/pHUzZVIA56OQ6jxWMzLi8dRQUxbW96HQ4la1kAwFQn5QUyAku/IFtN0ig3m7FIWScDsEZbm7w5AfpzidLaa5YPVlftq8LrITQNX
azMGYVNFhKqL5EKEdrxu9UelKZwy8HdC+lr39FZP5tNHuNOrQk3eoJ5ZZgIOD/WWju6hWuyNsQNblDRuv5IRIK5inBEjc+UmRntc9LeUTXKRQOJii4Edf2H/yomKIEk1FNq8X5DvpyEX9L+vnNik6KMbXBsyJad6x2yx7UsQ==

