



# 硬件报告

## 客户详细信息

## 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 制造商:          | Apple, Inc.                                               |
| 机箱类型:         | Mobile Device                                             |
| 机型:           | iPhone 14 5G 128GB Starlight                              |
| 营销名称:         | iPhone 14                                                 |
| 颜色:           | Starlight                                                 |
| RAM:          | 6GB                                                       |
| 序号:           | DYT2LDQ61P                                                |
| 名称:           | iPhone 14 5G 128GB Starlight                              |
| IMEI:         | 356094673219476                                           |
| IMEI2:        | 356094673707991                                           |
| Wi-Fi MAC 地址: | d4:2f:ca:b4:f8:93                                         |
| 内部机型:         | MPUR3                                                     |
| A型号编码:        | A2882                                                     |
| 固件版本:         | 18.5                                                      |
| 区域:           | TA/A                                                      |
| UUID:         | 00008110000C54A4010A201E                                  |
| ECID:         | 000C54A4010A201E                                          |
| 查找我的iPhone:   | 解锁 (硬件)                                                   |
| MDM状态:        | 已锁定                                                       |
| 磁盘:           | 未知供应商, 序号: IMEI:356094673219476, 128GB                    |
| SIM卡:         | IMSI: 466891005599487, ICCID: 89886891000193184692, 插槽: 1 |

## 电池信息

|            |                   |       |                 |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号:        | FG932960P0922XPA4 | 生产日期: | 202329          |
| 充电次数:      | 749               | 容量:   | 3292 / 3259 mAh |
| 损耗程度:      | 0%                | 充电量:  | 88%             |
| 健康水平:      | 100%              | 温度:   | 29°C            |
| Apple健康指标: | 158               |       |                 |

## 设备组件

|           |                                                       |    |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| 所有已验证的组件: | 通过                                                    |    |       |
| 组件        | 当前                                                    | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器    | 30 33 31 39 34 32 43 46 31 37 36 46 00                |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 27 CA 96 13 02 30 00 00                               |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | GCF33028DFG17RQYQ                                     |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 2A CD 55 17 20 40 00 00                               |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DNM32751KG7169M1Y                                     |    | 不适用   |
| 电池        | FG932960P0922XPA4                                     |    | 不适用   |
| 芯片板       | DYT2LDQ61P                                            |    | 不适用   |
| 排线        | 46 57 50 33 31 34 33 35 50 50 50 51 39 34 38 42 52 00 |    | 不适用   |
| 前置摄像机     | 47 26 18 34 CD 27 00 00                               |    | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | F0W3255018C1CYF1W                                     |    | 不适用   |

|          |                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 前红外摄像机   | C5 25 15 61 45 0C 10 0B                                                                                                                                                                              | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | F8P3267066715F37Y                                                                                                                                                                                    | 不适用 |
| LCD      | G9Q3205D6NX1502A7+A1000000<br>0000000001A0+FXG25231QBY15Y<br>99Y+0A0933070001130016154989<br>83+3205D0000000Q7000000JD5E<br>ED3004BN000000000000000000<br>0000000000000000AY1L1918FN1<br>RS3A0032002 | 不适用 |
| LCD-玻璃   | FXG25231QBY15Y99Y+0A0933070<br>00113001615498983                                                                                                                                                     | 不适用 |
| 光传感器     | 30 33 31 39 34 32 43 46 31 37 36<br>46 00                                                                                                                                                            | 不适用 |
| MLB      | HG9330600D51JRFAV                                                                                                                                                                                    | 不适用 |
| 未加工面板    | G9Q3205D6NX1502A7+A1000000<br>0000000001A0+FXG25231QBY15Y<br>99Y+0A0933070001130016154989<br>83+3205D0000000Q7000000JD5E<br>ED3004BN000000000000000000<br>0000000000000000AY1L1918FN1<br>RS3A0032002 | 不适用 |
| 振动器电动机   | FTN323344V11FVC8N+XPA1AD                                                                                                                                                                             | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

|            |    |              |    |
|------------|----|--------------|----|
| WiFi:      | 成功 | 蓝牙:          | 成功 |
| 扬声器:       | 成功 | 接收器:         | 成功 |
| 耳机:        | 成功 | 摄像机闪光灯:      | 成功 |
| 电池充电:      | 成功 | LCD彩色:       | 成功 |
| 触摸:        | 成功 | LCD 背光:      | 成功 |
| 加速计:       | 成功 | 相似度:         | 成功 |
| 指南针:       | 成功 | USB:         | 成功 |
| 振动:        | 成功 | 音量键:         | 成功 |
| 屏幕锁定键:     | 成功 | 静音键:         | 成功 |
| 气压计:       | 成功 | AGPS:        | 成功 |
| 摄像头 (辅助) : | 成功 | 前置摄像头 (辅助) : | 成功 |
| 电池损耗:      | 成功 | 底部麦克风:       | 成功 |
| 前置麦克风:     | 成功 | 后置麦克风:       | 成功 |
| 陀螺仪:       | 成功 | 面部ID:        | 成功 |
| 自动旋转:      | 成功 |              |    |

总体: 成功

测试时间: 00:04:57

报告详细信息

报告 UUID: 839e521a-e558-4093-aa42-663d37ad8b88  
报告日期: 2025-05-28 11:33:20 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

iRkLYpra0b3AQApdaH1wHqS13diz1rNa+mJgS36U46XdILAwEi8VHL0+yrO9ghXhHQR2eISTN7wtOhh+d/qVHKMuk7aEosF/xvDcWd079yLuILoyfweHuJoW1bA636yhrxW2cdyowjV791UaVmWwMXfmS6W9n6YuvtXIYMP938ygBjC2dVxzU13D9IMmaj6hjol7DRp8kDzJzxfGdPLJDYJq7TUdJ/7YtphJtnUnBA1bTFsPrdYkHkQGRLYC08/c7tLSvpMKc0PXjxraMCuy+eV3ZZcqJf0n4tpMzkfy8aGxbOMHfrEG8fsHey1bakYzQeP1uZM8UBUAwwwx9qPA==