



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPad Pro 11-inch 2nd Gen Wi-Fi 128GB Silver
营销名称: iPad Pro 11-inch 2nd Gen
颜色: Silver
RAM: 6GB
序号: DMPDGCVBPTRK
名称: iPad Pro 11-inch 2nd Gen Wi-Fi 128GB Silver
Wi-Fi MAC 地址: 64:0b:d7:bf:36:36
内部机型: MY252
A型号编码: A2228
固件版本: 18.5
区域: TA/A
原产国: Foxconn, China
生产日期: 202039
UUID: 00008027000658110CF8402E
ECID: 000658110CF8402E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:DMPDGCVBPTRK, 128GB

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y03463LGPLX35AD | 生产日期: | 202034 |
| 充电次数: | 380 | 容量: | 6535 / 7544 mAh |
| 损耗程度: | 14% | 充电量: | 99% |
| 健康水平: | 86% | 温度: | 29°C |
| Apple健康指标: | 80 | | |

设备组件

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 后置摄像机 | 09 2C 52 52 25 15 84 B3 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GCF03711VX9LV4027 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | F0W03320TRGLV412M | | 不适用 |
| 电池 | F8Y03463LGPLX35AD | | 不适用 |
| 芯片板 | DMPDGCVBPTRK | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 30 32 37 34 30 4E 36 30 4A 4A 37 59 34 38 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 28 28 B1 56 38 7A C6 66 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0W03260QCEJH8C4K | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 04 53 61 35 46 04 F7 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM0351100KJ7LP8X | | 不适用 |
| LCD | FN1037501K7M83QBTk92KDH10 8DY9035506AHMTLQAACF4BB21 C430363ZXK2M8RYAUH65 | | 不适用 |

| | | |
|-------|--|-----|
| MLB | DMP03910E2XP7MXBQ | 不适用 |
| NVME | 0b200adc40343a19 | 不适用 |
| 未加工面板 | FN1037501K7M83QBTk92KDH10 8DY9035506AHMTLQAACF4BB21 C430363ZXK2M8RYAUH65 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 耳机: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 指南针: | 成功 |
| USB: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头(辅助): | 成功 | 前置摄像头(辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:04:23

报告详细信息

报告 UUID: bab4a4f6-a0d2-4ef1-9a68-f61525d8ce03
报告日期: 2025-07-02 10:23:11 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

WrsZNV51b4O96W/pXY4luBwOpW4bfEhiU5px/KWYQHBFyI8VTj4o2kcOeE5pSH9+fnKe+5FaqVg7eJrl/xPjZ7ZlSbxaTxF/kC39aX5v+1dlPocCdgRdsqPPRVI+DiEck/3e8RgijVt4n5qDfEboSqUJ2AcxcrZxO6HkgD3vb6yW9XaXVkl2ZckXDjVBdorSVHNUi9dexHSWRfWkPxrO7jkiv1rBCPvPSvsMnxdHJkEApY7fI5IT260R10H/DvJw6Eo5fLaal/4asMvBz1W6PaowTUU4sCXgeS1AD+GbNsw/9C+oZt+l8FZuUqVcuyA8FCaW0uTFPhEo3KkHOIQ==

操作员

监察员