



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Black  
营销名称: iPhone 11  
颜色: Black  
RAM: 4GB  
序号: DX3G9BA4N73D  
名称: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Black  
IMEI: 353974649936795  
IMEI2: 353974649665782  
MEID: 35397464993679  
Wi-Fi MAC 地址: 10:00:20:97:25:8d  
内部机型: MHDH3  
A型号编码: A2221  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
生产日期: 202135  
UUID: 00008030000E54593A9B402E  
ECID: 000E54593A9B402E  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 已锁定  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353974649936795, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466977501475470, ICCID: 89886971509751254260, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y12510BAXM6YNBQ	生产日期:	202125
充电次数:	1277	容量:	2993 / 3092 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	25%
健康水平:	96%	温度:	35°C
Apple健康指标:	221		

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 45 42 42 38 46 37 35 45 41 37 45 00		不适用
后置摄像机	A0 0B 00 00 00 10 AD 0B		不适用
后置摄像机模块	DNL12450W1VK91P94		不适用
后置超宽摄像头	20 20 0C CB 20 20 10 36		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL12270HBBK7Q03H		不适用
电池	F8Y12510BAXM6YNBQ		不适用
芯片板	DX3G9BA4N73D		不适用
排线	46 57 50 31 32 38 31 4D 47 4B 55 4A 4A 37 59 35 45 00		不适用

前置摄像头	28 28 B1 5A 77 66 32 59	
前置摄像头模块	F0W11150DR3JYW47R	不适用
前红外摄像头	C5 05 18 59 46 14 F0 ED	不适用
前红外摄像头模块	DNM12322608KT5C2K	不适用
LCD	DKH1291L32M04FPAU+T332CUC 210M6A1J21+DKH1287HWOM04C NAP+CX5125301ENN2N4A8+36L5 2GCADF0UWH9EKN+FMX12771N WTKXG3AP+PNF7884	不适用
LCD-玻璃	GHD0335SYGWKQ5R99+AA10214 1595162048106729193	不适用
光传感器	30 45 42 42 38 46 37 35 45 41 37 45 00	不适用
MLB	FJ6134701LCL740G	不适用
NVME	0b20108b24a84664	不适用
未加工面板	DKH1291L32M04FPAU+T332CUC 210M6A1J21+DKH1287HWOM04C NAP+CX5125301ENN2N4A8+36L5 2GCADF0UWH9EKN+FMX12771N WTKXG3AP+PNF7884	不适用
振动器电动机	FTN12826JRLKPJRA7+XMAYM2	不适用
iOS附件	2D47F0D0D38F8077F74635231AC 944C4	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:38

## 报告详细信息

报告 UUID: ea931c72-6101-4031-b00c-54357710104d  
报告日期: 2025-07-18 15:01:58 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

b1oVoTAW+VQ/FIEkMczl4Z4oTHtQMs4zJeQD5sKqudhJH8699T9Rf4CNq7B5zPozGrrT5MuWhJqaLIld5HR/GlexGSh1IZOa4gdrQL1fvPYLwTIDUkek4KR1x4jCfIZ0y5Ju4g6V0+TrV0b+saUqJkzJ3I4AVWzjmyj2d5z3YK4JF4uY7E7sBdlSEVEJyZ9MkXhDC84922OIJ4Rx+NjuWhlun5Tld8B+fooYTrIAP4QnQ8Fb1qUSAM6YyZlhh5erx6sUP6KCI2e9CzuWJTJWqWNV6Ooy77EHeOJT7ysukptWpvJsQ4b4NkGG+F0yLKKw+WY3s+QMWBkyeckKtpw==

