



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	VHGGHVJHY
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	359664926604307
IMEI2:	359664926541830
MEID:	35966492660430
Wi-Fi MAC 地址:	5c:50:d9:c9:71:8e
内部机型:	MLVD3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000A004A3A81801E
ECID:	000A004A3A81801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:359664926604307, 128GB

电池信息

序号:	F5D1485DTL813RJ91	生产日期:	202148
充电次数:	711	容量:	2619 / 3076 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	34%
健康水平:	85%	温度:	32°C
Apple健康指标:	412		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 32 32 46 32 30 33 37 41 00		不适用
后置摄像机	15 CA 02 23 02 63 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81434RJBSQ1NMAT		不适用
后置超宽摄像头	15 CB 32 02 16 94 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL1482B90CQ26C1D		不适用
后视摄像机	13 CC 17 04 04 32 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81464QACHKGRP3B		不适用
电池	F5D1485DTL813RJ91		不适用
芯片板	VHGGHVJHY		不适用
排线	46 57 50 31 34 30 32 4A 4B 35 38 51 39 34 38 44 31 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F9 F8 90 B4 85	不适用
前置摄像机模块	DNM128739MFQ7H54V	不适用
前红外摄像机	C5 14 58 5D 15 58 0C F6	不适用
前红外摄像机模块	DN81413GQG0Q1QCDS	不适用
LCD	G9N1456Z5M8PQCKAW+A200000 0000000000141+FXP138734U517 VP9R+0A05226600013000111159 0263+1455F0000000NY000000IBA ZE60520SK000000000000000000 0000000000000000HC4J3870C9 UNH9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXP138734U517VP9R+0A0522660 00130001111590263	不适用
光传感器	30 33 31 30 32 32 46 32 30 33 37 41 00	不适用
MLB	G2C14830G970X3WA	不适用
未加工面板	G9N1456Z5M8PQCKAW+A200000 0000000000141+FXP138734U517 VP9R+0A05226600013000111159 0263+1455F0000000NY000000IBA ZE60520SK000000000000000000 0000000000000000HC4J3870C9 UNH9A0002002	不适用
振动器电动机	GH7146430NP07428S+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:13:39

报告详细信息

报告 UUID： 4435cb38-728f-4b39-a656-e79badc52a08
报告日期： 2025-05-14 17:31:08 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名：
Lo1ERKCSS1N1Z07T8VypHi+YRqf0/9X6Uh4HTMpZY4I4pD5Ak3nzTBDiS8JfdRgrr8Dh/CWcgCwwGbTG+BRIZgREIDLvodZo4IPeCXgY5z6NBsgQGifphU5bDmL0dzoZPtqrmDP18hAzztMALtk/1WY1SkKma8JJQbaYkTg+giYWgE3efLufigitLkOmwEVW0byHkSz1dn/hXrwApUNAkt6Rzvlcyey97KLgJuz5pmAa3J5Wb0nzPFemMm8yVJO1/tMO0Ecow3wsnv4q0MggzWlfg0x0N/QAgbrXu/BWKIF7pszG89mJCHp1JDDLvLlsz+B+NNc2Qe6JFY4D6vBVA==

