



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 16 Pro 5G 256GB Desert Titanium

营销名称: iPhone 16 Pro 颜色: Desert Titanium

RAM: 8GB

序号: JY02XWH4GT

名称: iPhone 16 Pro 5G 256GB Desert Titanium

IME1:352279852885486IME12:352279852982697Wi-Fi MAC 地址:f4:a3:10:7c:85:69

内部机型: MYNK3 A型号编码: A3293 固件版本: 18.4 区域: ZP/A

UUID: 00008140000A7DA03A12801C

ECID: 000A7DA03A12801C

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352279852885486, 256GB

电池信息

序号: F5DHD102JXT0000RZ1 充电次数: 51 容量: 3617 / 3544 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 58% 健康水平: 100% 温度: 33°C Apple健康指标: 104

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器39 37 31 30 30 38 31 33 37 42 38不适用

38 00

后置摄像机模块 DNMHCL00RBK00002FN 不适用 F0WHAJ02MAR0000488 后置超宽摄像头模块 不适用 后视摄像机模块 DN8HCK03NVQ00005KQ 不适用 电池 F5DHD102JXT0000RZ1 不适用 芯片板 JY02XWH4GT 不适用 前置摄像机模块 F0WHD800FDT00006X1 不适用 不适用

不适用

前红外摄像机模块 HNQHD005HE60000B5M LCD GVCHB902J1V00005DQ+A+A0C44

00004000000000000000HDAM436

0UDCFLYAFFF0EFF

LCD-玻璃 FXRHAV00EMM0000HAX+9000000

000000000000000000

光传感器 39 37 31 30 30 38 31 33 37 42 38

38 00

MLB G2CHDC00Q4Q0000FDX

未加工面板 GVCHB902J1V00005DQ+A+A0C44 不适用

不适用

不适用

不适用

0UDCFLYAFFF0EFF

振动器电动机 LCSHCW0067A0000HE3+84BB3 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.4

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:32

报告详细信息

报告 UUID: 92c32f71-2f8e-4138-baef-8491bdd6a6e9

报告日期: 2025-05-16 10:51:50 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名: