



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2348
营销名称: V40
RAM: 12GB
序号: 10AE9L2KY8001NG
名称: V2348
IMEI: 866897078706217
IMEI2: 866897078706209
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2348
固件版本: AP3A.240905.015.A2
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:866897078706217, 512GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 5609 mAh 充电量: 8%
温度: 33°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:47

报告详细信息

报告 UUID:
报告日期:
软件版本:
数字签名:

b3f0cd9f-c594-4854-a3da-eaadea0d5937
2025-08-04 09:58:06 (+0800)
Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
ii3IXwfuFZahJpG9HmBjBnnTrBUvBDPXuJ03n/jAfyIB2lggpGORn+gsEVgBHddJknFi+NtsKg0TBJ+M0UBnJTfgXfvKGZPFi3Zrko/lqI59FfQPRy+jsmYYQK9FaKd9raxq4SO84GKJNm60aJxdOy3z9EudvRQ7uOWN6I0ziRAsp4u1tWGVeKoG+GsYBVGqm84d7XiljlbHzgZG2jrh6Aeddlmdg/yRuL+/kFu5bRu6uZ6015NFeKILN1Rhd/qeJ4emJSYo9cwJTUmmN/NVD9vZPVuby53ekm4PftECwIEW7dASRYcwtJUiB/Jsm9s//jAB/ld6iCOaZ6zGvXrlog==

操作员

监察员