



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称: iPhone 12
颜色: Blue
RAM: 4GB
序号: FFYDWQLJ0F11
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI: 354112724584821
IMEI2: 354112724711325
MEID: 35411272458482
Wi-Fi MAC 地址: 8c:ec:7b:18:ee:1b
内部机型: MGJE3
A型号编码: A2403
固件版本: 14.4.2
区域: TA/A
原产国: Fremont USA
生产日期: 202051
UUID: 000081010015545136E9003A
ECID: 0015545136E9003A
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354112724584821, 128GB

电池信息

序号:	F8Y0473582AQ6872K	生产日期:	202047
充电次数:	917	容量:	2798 / 2798 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	71%
健康水平:	100%	温度:	30°C
Apple健康指标:	179		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	13101BD7CB94		不适用
后置摄像机	0B 00 00 52 0B C0 0C 02		不适用
后置摄像机模块	DNL050253DHMFGR23		不适用
后置超宽摄像头	11 10 06 CA 11 10 17 57		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL04970ZCVN1N91U		不适用
电池	F8Y0473582AQ6872K		不适用
芯片板	FFYDWQLJ0F11		不适用
排线	46 57 50 30 34 37 32 32 58 47 31 4D 56 46 59 37 42 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 C1 55 9B 0A 7A		不适用
前置摄像机模块	G8R0457LHKYN0DM2K		不适用
前红外摄像机	C5 04 18 59 55 4D F6 17		不适用
前红外摄像机模块	FX80386B3V4N9696C		不适用
LCD	GVC0493113RLQHLA2+A1C40BB		不适用

	M23A148514100+FXG04035UWJP FFK7R+2400325200013500105858 8263+04922LJPP2GXAGAJ1MPAG J604321M51N6W4AD0A0K7040C 2AJ1CYN1B4K03AKQ4DLAGLP1H 45736E5ML6A4444404	
LCD-玻璃	FXG04035UWJPFFK7R+24003252 000135001058588263	不适用
光传感器	13101BD7CB94	不适用
MLB	FG1051300RFPRVWA2	不适用
未加工面板	GVC0493113RLQHLA2+A1C40BB M23A148514100+FXG04035UWJP FFK7R+2400325200013500105858 8263+04922LJPP2GXAGAJ1MPAG J604321M51N6W4AD0A0K7040C 2AJ1CYN1B4K03AKQ4DLAGLP1H 45736E5ML6A4444404	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 04 18 59 55 4D F6 17 06 0F 81 39 15 3B 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN050264J0N6JW8T+ZCC1XX	不适用
iOS附件	2B21B16BFA4B8077F7463523148 496AC	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 14.4.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:07

报告详细信息

报告 UUID: abd095bb-6f95-4c7d-a4b9-9a6184b1be98
报告日期: 2025-03-07 10:50:57 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

YcJEtqh5TK69c38fHlAtPwSpRpW9VA+eepv9B8m/D48Pnovu/1a6DjW595znicBnpBijBYCXZ9zqStjaDFWe6VXVK4TxfGaPfcZ9bg4hMsgnaoT2e+6tlpzLXN5uUWodoA83F9I17Jmx8JW73cJ03EGH6LJnM54AWw+UPIW3gS20T+70+UQq7MF5aGkiKuaZ00S94SsqOseMTARACngSwdf5m6yzNE8cQeAFgN543R69SXdGfr2yoxmJUrsK3e+nd0ttv1LJZTOqrbLfuGph2wGwYfW3Ws7zKwLQsd766K6VrQZMooEfcFoWbEU2tLgwgC49uWHJxwC1P5Yfg==