



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称：	iPhone 14
颜色：	Starlight
RAM：	6GB
序号：	QRTHR43CCX
名称：	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI：	355546538179741
IMEI2：	355546539913353
Wi-Fi MAC 地址：	d4:2f:ca:da:31:6e
内部机型：	MPUR3
A型号编码：	A2882
固件版本：	16.6
区域：	TA/A
UUID：	00008110001C70563C46201E
ECID：	001C70563C46201E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355546538179741, 128GB

电池信息

序号：	FG933230BFD22WLAW	生产日期：	202332
充电次数：	223	容量：	3030 / 3259 mAh
损耗程度：	8%	充电量：	59%
健康水平：	92%	温度：	33°C
Apple最大容量 (UI)：	92%	Apple健康指标：	133

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031117400C09		不适用
后置摄像机	27 CA 46 13 00 99 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL33040S9S17RRC0		不适用
后置超宽摄像头	2A CC 02 21 14 45 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM32730YW0169M1P		不适用
电池	FG933230BFD22WLAW		不适用
芯片板	QRTHR43CCX		不适用
排线	46 57 50 33 32 34 36 43 5A 59 57 51 39 34 38 43 4D 00		不适用
前置摄像机	63 11 05 00 CB 29 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN83256AZF61CYG35		不适用
前红外摄像机	C5 25 18 55 74 84 10 0F		不适用
前红外摄像机模块	HNQ33063QZ115F78Y		不适用

LCD	G9Q3233J6R11502A6+A10000000 000000001A0+FXT31851J5C15Y9 9C+3507027600012100166350298 3+3233D0000000QA000000AD61 M62398YN000000000000000000 000000000000000AY4L215Y0SP RS3A0031001	不适用
LCD-玻璃	FXT31851J5C15Y99C+350702760 00121001663502983	不适用
光传感器	031117400C09	不适用
MLB	FJ633330QX21JRFA	不适用
未加工面板	G9Q3233J6R11502A6+A10000000 000000001A0+FXT31851J5C15Y9 9C+3507027600012100166350298 3+3233D0000000QA000000AD61 M62398YN000000000000000000 000000000000000AY4L215Y0SP RS3A0031001	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 25 18 55 74 84 10 0F 06 16 6D A1 15 23 0E 0C	不适用
振动器电动机	GH9330531YF1FVDAC+XQCB1D	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 16.6
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:06

报告详细信息

报告 UUID： c1691f68-4d00-4940-ad25-4e50ba81fa80
报告日期： 2025-06-05 09:30:08 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：
t+js8VEG82UCxZdwESReoz+CSi8wdSrMNRd+eoJQOLcqy+AaGPA/EhOV903FL5nV5dDegD/dBW+0Xyz/Ye6+hrKNUCWQ30upQfRydVMinXw7P/g3bePeO+bnT0IkPc72X7yE/ygodkLfRvPJ3wcBwb3p/fh3It7+a2XWkyqi+qZSA
woKlZ3BWFUMGKN1VoPzUhOO4pHzC+HWgWkwyNjxzw36PFL22K775W0z7+RkwOMnSfTyQ3Arn2qxSqDbG6Xu1Gf75VQsQA7lbMadrQpfoVa527PU81EYEt6Dlrdrlgay+EV0Z7J27HnvuMGCNRepDEkPMgR0LyuuJLEAQ==