



# 硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blanco

擦除技师：QC002

## 硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 128GB Red

营销名称：iPhone SE 2nd Gen

颜色：Red

RAM：3GB

序号：FFXCJ6F3PLK4

名称：iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 128GB Red

IMEI：356500101165057

IMEI2：356500101127354

MEID：35650010116505

Wi-Fi MAC 地址：90:8c:43:8f:64:69

内部机型：MXD22

A型号编码：A2296

固件版本：17.6

区域：TA/A

原产国：Fremont USA

生产日期：202015

UUID：00008030001C08643C63802E

ECID：001C08643C63802E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:356500101165057, 128GB

SIM卡：IMSI: 466924296199232, ICCID: 89886920042961992323, 插槽：1

## 电池信息

序号：FG901430Q02N2YL3Z

生产日期：202014

充电次数：1944

容量：1682 / 1810 mAh

损耗程度：8%

充电量：58%

健康水平：92%

温度：31°C

Apple健康指标：166

## 设备组件

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| 所有已验证的组件： |   | 通过    |
| 组件        | 当前  | 原件    |
| 环境光传感器    | 32 33 2D 32 37 34 41 34 38 34 30 00   | 与原件相同 |
| 后置摄像机     | 10 29 21 7C 4D 16 68 5A   | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | F6D01313CBCM7C115   | 不适用   |
| 电池        | FG901430Q02N2YL3Z   | 不适用   |
| 芯片板       | FFXCJ6F3PLK4  | 不适用   |
| 前置摄像机     | 29 28 B1 55 D2 7A E5 9C   | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | F0W00260X9EHJL325   | 不适用   |
| LCD       | FVQ0154H6NSMJKQAP+J138FRY<br>465FHA1J13+D60E01033BBA0FP<br>5F344+DTW01U0J4MPG6GAMP1<br>0033 | 不适用   |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| LCD-玻璃 | FXP0022N1BKJ0FG98+01084131802164076671822743                                    | 不适用 |
| 光传感器   | 32 33 2D 32 37 34 41 34 38 34 3000  | 不适用 |
| MLB    | C7H01550D6JMWPPA5   | 不适用 |
| NVME   | 0b2008c984c80856  | 不适用 |
| 未加工面板  | FVQ0154H6NSMJKQAP+J138FRY465FHA1J13+D60E01033BBA0FP5F344+DTW01U0J4MPG6GAMP10033 | 不适用 |
| 触摸ID   | 02 19 50 28 8B E0 A2 2B 92 60 DA D4 08 02 00 D1                                 | 不适用 |
| iOS附件  | 271CF31353615104F7132BC30F4C0D90  | 不适用 |

软件信息

操作系统名称：iOS  
操作系统版本：17.6  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.13'

硬件检查

|            |    |          |    |
|------------|----|----------|----|
| WiFi：      | 成功 | 蓝牙：      | 成功 |
| 扬声器：       | 成功 | 接收器：     | 成功 |
| 耳机：        | 成功 | 摄像机闪光灯：  | 成功 |
| 电池充电：      | 成功 | LCD彩色：   | 成功 |
| 触摸：        | 成功 | LCD 背光：  | 成功 |
| 加速计：       | 成功 | 相似度：     | 成功 |
| 指南针：       | 成功 | USB：     | 成功 |
| 振动：        | 成功 | Home 键：  | 成功 |
| 音量键：       | 成功 | 屏幕锁定键：   | 成功 |
| 静音键：       | 成功 | 气压计：     | 成功 |
| AGPS：      | 成功 | 摄像头（辅助）： | 成功 |
| 前置摄像头（辅助）： | 成功 | 指纹：      | 成功 |
| 电池损耗：      | 成功 | 底部麦克风：   | 成功 |
| 前置麦克风：     | 成功 | 后置麦克风：   | 成功 |
| 陀螺仪：       | 成功 | 自动旋转：    | 成功 |

总体：成功

测试时间: 00:05:52

报告详细信息

报告 UUID：965ec5f7-4c31-456d-aea2-8d88c3a448b1  
报告日期：2024-08-14 06:21:02 (+0000)  
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3  
数字签名：

PmCCPIDZTVARU0aAjs/qM2EvAXZNC+MJ8KRECugr4fPaQ8ubWTY7dJLA4tBDykXp4rZd4p0DyBs2MoYr0Q1MtQqGmfZR5/dzOwdVVCTWw4ln2hoQXpeUfZtkS0vKVULEC9l46R050+DENRuJhTHshSAuSM3oLTiQfD5ELS0SVfKvCE2NIEq5kkkPxC1MRfhGakLOULJaY6wlZXboZ2THi23u87ok5J74xuc5mlbxOBHRcJY9fXFhGXA0YfmKJjrrY6zg/e/FC+jsNZ6MSF7/nsxIB5L8wNnUPFVGou/VgOffHeBeQbrb9Z+JIBoZQYRsgxsKQ1lxh8tKCXczi7ObNA==