



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPad 9th Gen Wi-Fi 64GB Silver
营销名称：	iPad 9th Gen
颜色：	Silver
RAM：	3GB
序号：	L66NPX7CF9
名称：	iPad 9th Gen Wi-Fi 64GB Silver
Wi-Fi MAC 地址：	1c:0d:7d:11:93:f1
内部机型：	MK2L3
A型号编码：	A2602
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
UUID：	00008030001054991EE8C02E
ECID：	001054991EE8C02E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： Serial:L66NPX7CF9, 64GB

电池信息

序号：	D8621330WF8LMKNDW	生产日期：	202213
充电次数：	636	容量：	7746 / 8557 mAh
损耗程度：	10%	充电量：	60%
健康水平：	90%	温度：	32°C
Apple健康指标：	0		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 02 0C 07 E1 4D 00		不适用
后置摄像机模块	F6D21270H8D1GD4BP		不适用
电池	D8621330WF8LMKNDW		不适用
芯片板	L66NPX7CF9		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 00 00 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W210501150T6Y3J		不适用
LCD	FP1209613WFL87WCJE2KTSKDC VDY920440NH5L9DHA1B81B561X XXXXXXXXXXXXXXXXAXX		不适用
MLB	HNJ213524WB1286A8		不适用
NVME	0ba01883a2d84e1d		不适用
未加工面板	FP1209613WFL87WCJE2KTSKDC VDY920440NH5L9DHA1B81B561X XXXXXXXXXXXXXXXXAXX		不适用
触摸ID	05 AA 05 09 17 11 9C 0C 91 00 4C 69 B7 F3 75 54		不适用

软件信息

操作系统名称： iPadOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	耳机：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	指南针：	成功
USB：	成功	Home 键：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
指纹：	成功	电池损耗：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:06:33

报告详细信息

报告 UUID： a488bb01-35d0-45d7-ba96-7a132937df24
报告日期： 2025-06-11 15:14:43 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

dlg+H+bT8Aem0CSgpOG4kjLT7WAaAkHd7gWXkJj/olf1iSeJSFtVN1cLJllq4rqj4bWm+lZLO26PU7st+U3CRCayLR2YVPTcJEn1bawE71G9gx+IZz/9E/BdcEFSPMRPFQ2vhqD1Kx8KCreifKLHJutiF45tSCo3Ce9VxbF+ralvaFC3WqBJ9ST6MysA9muHhavGZ8oX/vpdBuG+v73krD5pZBdWWOoi5uvzSQqTJTX0bYi1naSSrMaymEz9OdmcrjNgsG3PAy8MILP2adp66JWzP+cVYawS4DUjrxBTQWLDQaiUN38fPitPpGled5nONka68HHeyMg0ucEVBVoQ==

操作员	监察员
-----	-----