



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Space Black  
RAM: 6GB  
序号: W45CFH4D9W  
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black  
IMEI: 350225624424239  
IMEI2: 350225620731371  
Wi-Fi MAC 地址: a4:cf:99:29:63:06  
内部机型: MQ0T3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.3.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001C7984343B401E  
ECID: 001C7984343B401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350225624424239, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466977006364592, ICCID: 89886972405704066761, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y23360SDV217W74	生产日期:	202233
充电次数:	710	容量:	2736 / 3181 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	62%
健康水平:	86%	温度:	34°C
Apple健康指标:	199		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 31 37 43 31 46 30 36 00		不适用
后置摄像机	22 6C 51 04 02 51 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82341GZTY12J54V		不适用
后置超宽摄像头	21 CE 18 20 03 76 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82335HYXM1M2K1F		不适用
后视摄像机	19 CB 68 18 07 83 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2343NKBU15F94V		不适用
电池	F8Y23360SDV217W74		不适用
芯片板	W45CFH4D9W		不适用
前置摄像机	26 23 24 93 6B 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23160XBE1CX744		不适用

前红外摄像机	C5 24 17 55 14 C8 00 04	不适用
前红外摄像机模块	HNQ2337EZYD15F6RS	不适用
LCD	G9P2345T7DP14YCAM+A1000000 0000000001B0+FXR23040LNH1TR J990000000000000000000000 00+2344Y0000000PL000000JC8B LD0861BO000000000000000000 0000000000000000HC3K2960MEJ RS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXR23040LNH1TRJ990000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 31 37 43 31 46 30 36 00	不适用
MLB	G2C236500X71JTK3	不适用
未加工面板	G9P2345T7DP14YCAM+A1000000 0000000001B0+FXR23040LNH1TR J990000000000000000000000 00+2344Y0000000PL000000JC8B LD0861BO000000000000000000 0000000000000000HC3K2960MEJ RS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH7233443GY1FMM8P+XTB1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:13

### 报告详细信息

报告 UUID: 07632f27-e4b0-434c-b570-e9d152b1a6f2  
报告日期: 2025-05-15 10:42:33 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

tp3+J4iBMNo/YNk+YirwaBp8J3rDz6QfXIOxa4gzBVLQRvuEtU54X7Qreg4aAsJK+dVssC0tvGJLrNgjkNus+0Opa6yzZ+g6AQQeKRz6eWl/bsTOFw8siFxS7dW8j9T483sBPb8m5IYbzN5fy1LKxqUdkk/72Zrt3ibD1VNNEFd  
kZG67JcN0peU+meCRX9IjueeU19KscSWCf43R3Bv0lBjgx6D48mm0JFrBrom3uDIeIUZcsfd4eG+xiO5Q5lCKZlt07qu0JLEoicZYIN2i4yuWY8nXaHsqzj6hmAU5rmm060013SPKoyXIUCCeU7ZrAlnjg0RgvTTThvmA==