



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 GSM+CDMA 128GB White
营销名称:	iPhone 12
颜色:	White
RAM:	4GB
序号:	G6TDLD8W0F0Y
名称:	iPhone 12 GSM+CDMA 128GB White
IMEI:	353053117177149
IMEI2:	353053117561458
MEID:	35305311717714
Wi-Fi MAC 地址:	a0:fb:c5:b7:3e:19
内部机型:	MGJC3
A型号编码:	A2403
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202043
UUID:	00008101001E29D93428001E
ECID:	001E29D93428001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353053117177149, 128GB

电池信息

序号:	F8Y04015A8KQ6882C	生产日期:	202040
充电次数:	2315	容量:	2549 / 2798 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	13%
健康水平:	91%	温度:	33°C
Apple健康指标:	275		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 35 43 36 45 32 42 45 00		不适用
后置摄像头	04 CE 92 20 11 16 00 00		不适用
后置摄像头模块	DNL03852H8GMFGR5E		不适用
后置超宽摄像头	03 D2 32 19 08 09 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL03362M89N1N91J		不适用
电池	F8Y04015A8KQ6882C		不适用
芯片板	G6TDLD8W0F0Y		不适用
排线	46 57 50 30 33 37 33 4B 53 4E 53 4D 56 46 59 37 51 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F5 97 7C BB AC	不适用
前置摄像机模块	DNM03963ZCQN0DN6R	不适用
前红外摄像机	C5 04 19 5D 45 46 13 07	不适用
前红外摄像机模块	FX80347AT9HN9696F	不适用
LCD	GVC03760D0ULQHLA3+A1D7089 K11A137111400+GLD03341REYP FFK9S+1902026000013300116160 7263+03750C5DP2GXADAJ1RRA GJ603452JDLN6W4AZ080HW318 C3AJ1CYN0X3B066NQ4DL19LP1 H3544HB2ML6A2233201	不适用
LCD-玻璃	GLD03341REYPFFK9S+19020260 000133001161607263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 35 43 36 45 32 42 45 00	不适用
MLB	C0704250JW9PRVW0	不适用
未加工面板	GVC03760D0ULQHLA3+A1D7089 K11A137111400+GLD03341REYP FFK9S+1902026000013300116160 7263+03750C5DP2GXADAJ1RRA GJ603452JDLN6W4AZ080HW318 C3AJ1CYN0X3B066NQ4DL19LP1 H3544HB2ML6A2233201	不适用
振动器电动机	GH7041325CQN6DC84+XPCCM1	不适用
iOS附件	225DCE18F41D9201F61A2EC712 0E9B1B	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.5
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	成功		

测试时间: 00:03:48

报告详细信息

报告 UUID: 67a67a12-323b-4d39-9566-d69584cf602
 报告日期: 2025-05-20 10:10:34 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
 数字签名:

scYHAFkXfUZTvabbDzrBbilbxPf25vTj22MEd0Vwx/h505KzuHnNZWpuSeo2wHfrCpouDXrHeGom21nPJJfza464T5hNDFBVmiZtElkjG438A0n4bb05C0okiK83Ler7OzCkhU9FMhdSDakfa9LyU5Qv05mDsy9JngPzzfbZwLBee02BjzQRqKu/Uojo0/td9Kw8aEwhhAHkozWCwEq30/MW+d0XaHSjqvJdOKHP3haiDzLFkp3DyMhPcxW1lqRp/8hFk7gg516YwdS8idRSFBZK0WZRtgpFIPVooRigPoTk+ZujRjp5C0dyC8Wi9zSKL+Mua2D2WJWc9uJA==

操作员

监察员