



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 256GB Starlight
营销名称: iPhone 13 mini
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: VFXJQQ636C
名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 256GB Starlight
IMEI: 352929596060743
IMEI2: 352929595591201
MEID: 35292959606074
Wi-Fi MAC 地址: 08:87:c7:7b:32:16
内部机型: MLK63
A型号编码: A2628
固件版本: 18.2
区域: TA/A
UUID: 00008110000A24980E92801E
ECID: 000A24980E92801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352929596060743, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D1371490V14LX9S	生产日期:	202137
充电次数:	1055	容量:	2183 / 2392 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	59%
健康水平:	91%	温度:	30°C
Apple健康指标:	316		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 44 43 45 30 45 37 45 00		不适用
后置摄像机	13 CC 44 03 10 19 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1401DES8Q59TAZ		不适用
后置超宽摄像头	13 CC 13 23 22 03 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1393FHBQ59R1S		不适用
电池	F5D1371490V14LX9S		不适用
芯片板	VFXJQQ636C		不适用
排线	46 57 50 31 32 38 31 41 50 38 39 51 39 34 38 44 51 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 15 14 C7 55		不适用
前置摄像机模块	DNM13310MZFQ7G83D		不适用
前红外摄像机	C5 14 53 51 35 C5 10 01		不适用
前红外摄像机模块	DN81372Q6ZRQ1Q85Q		不适用
LCD	G9Q1394D6A1PRRDAG+A100000		不适用

0000000002A0+FXG13440QEX16
M59T+0A08529200013300110759
5263+00000000000000000000AB9
FE20426BI00000000000000000000
0000000000000000AY3J3470EHX
NJ1A0002011

LCD-玻璃	FXG13440QEX16M59T+0A085292000133001107595263	不适用
光传感器	30 33 31 30 30 44 43 45 30 45 37 45 00	不适用
MLB	C7H14140ERV10VVA9	不适用
未加工面板	G9Q1394D6A1PRRDAG+A1000000000000002A0+FXG13440QEX16M59T+0A085292000133001107595263+00000000000000000000AB9FE20426BI00000000000000000000000000AY3J3470EHXNJ1A0002011	不适用
振动器电动机	GH9134733FF0809AJ+FPB1CX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:34

报告详细信息

报告 UUID: 645479f6-2725-4291-a7fa-b76b7b21d478
报告日期: 2025-03-10 14:16:47 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

PlyaeCxxTlrDhyWeSQygM21rniGqAYrMWXgK04hA4Orl6cepTKFcl.8lVwFcGjAjvSUB/eI6FI6KRO1Gk2GXvJ3YYiUa+I5H002SC2jgMXBmzFbE8pLS0NG+vqlOGWa9JfdwUY963T6jzulKnRkWoNaUFH/LFMLFT7r3dRI95NFdJxVQUWyVlHqw51yKEM8D8+kNnfhCXFT2kw2PCzPdiLnvS8w1RBjXaXirQQHN/hLiWjv7T5kD0HogjtnlR4AcVKM+vQyDgUBk842P0nJL1laj+BuXh28UTw3w0jMcLQriBO01uUK0BeMaY+rCQglxiOG08PVNZ2V13++zEg==