



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称:	iPhone XS Max
颜色:	Gold
RAM:	4GB
序号:	G6TXDUH2KPH6
名称:	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI:	357296092051914
IMEI2:	357296091895931
MEID:	35729609205191
Wi-Fi MAC 地址:	fc:2a:9c:82:dd:14
内部机型:	MT552
A型号编码:	A2101
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzen, China
生产日期:	201837
UUID:	00008020001309040268002E
ECID:	001309040268002E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357296092051914, 256GB
SIM卡:	IMSI: Unknown, ICCID: Unknown

电池信息

序号:	F5D4026LRSE1002PC	生产日期:	202402
充电次数:	60	容量:	3248 / 3156 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	63%
健康水平:	100%	温度:	36°C
Apple健康指标:	168		

设备组件

所有已验证的组件:	失败		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 31 31 34 43 45 45 37 32 00		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 3E 2B 05 AD		不适用
后置摄像机模块	GCF83023R0HHYMX51		不适用
后视摄像机	09 2C 52 76 3F 40 27 71		不适用
后视摄像机模块	GCF83134Z0VJ1K9F0		不适用
电池	F5D4026LRSE1002PC		不适用
芯片板	G6TXDUH2KPH6		不适用
排线	46 57 50 38 31 36 35 4D 4B 33 53 48 36 43 57 36 38 00		不适用

前置摄像机	30 25 02 19 B1 15 34 38	不适用
前置摄像机模块	DNM83311C3AJH852V	不适用
前红外摄像机	C5 75 10 5D 55 C9 0E FD	不适用
前红外摄像机模块	F6D834163GQJDHN8X	不适用
LCD	FXJ829688T9JJLQ9L+1384909668 1158076764738913+G9N8333S07 AJ4F8AL+A10000000000000010 0+8332KFL8J6F0WP000MPBGND 82770E7QKDRJ1087029294B2DT WQF390L3B00332K0R70EE429B1 A8283UEZQAA88221JNT42	不适用
LCD-玻璃	FXJ829688T9JJLQ9L+1384909668 1158076764738913	不适用
光传感器	33 45 2D 31 31 34 43 45 45 37 32 00	不适用
MLB	G2C837402XQJJ057	不适用
NVME	0b200032e0cc2a7d	不适用
未加工面板	FXJ829688T9JJLQ9L+1384909668 1158076764738913+G9N8333S07 AJ4F8AL+A10000000000000010 0+8332KFL8J6F0WP000MPBGND 82770E7QKDRJ1087029294B2DT WQF390L3B00332K0R70EE429B1 A8283UEZQAA88221JNT42	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:05:47

报告详细信息

报告 UUID： 45529931-ba52-46fc-803c-41cea7f0b861
报告日期： 2025-08-20 18:02:58 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名： Vivs7Xq3ntgfreLD4Nux0FEF06IFBk6Rlbzl7B5RZDbaBkolwq7M5BY2CXHGTHvpUaPCRceQhQs8oV73y15nvelwafhX+1hfy6Znli3pjqKMXianGNcbYlv5oMDDMfU7W/0laTwi0g0RvUQHauBliAog+8AO18tjP/TYv5o9sD4Dc3
NuNNwUa0ViQyEOawzl8XjscEvucl2UZJYwf+QxawrGScyfGWQt/NACcw7KBhVBj8Pdgc7UDtoCuyiGi9br59w2r4WjMmt+zMviRoofqRQGF2ASCKDgtX7LO+Peu1yKVD43WP4f5U7PPttCdhQGgu74fGfJjp00YApZNPqZA==

