



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Sony
机箱类型:	Mobile Device
机型:	XQ-ES72
营销名称:	Xperia 10 VI
RAM:	8GB
序号:	HQ644Q0020
名称:	XQ-ES72
IMEI:	351440170041100
IMEI2:	351440170041118
已获得根权限:	Not rooted
内部机型:	XQ-ES72
固件版本:	70.1.A.3.263
FRP:	解锁
MDM状态:	未知
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351440170041100, 128GB

电池信息

容量:	- / 4990 mAh	充电量:	99%
温度:	32°C		

软件信息

操作系统名称:	Android
操作系统版本:	15
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.9.2'	2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助) :	成功
前置摄像头 (辅助) :	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间:

00:06:27

报告详细信息

报告 UUID:	1742806b-2cd4-46d9-ad59-e3baa9c04ca0
报告日期:	2025-10-28 12:16:38 (+0800)
软件版本:	Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2

数字签名：

WorO0Op1NzjGCbTaMqfKBeY9wn+62uAkfPJY/VPxirss7kb0iGGT3RoyBgIm8E0DOJuYveEmjePg7TEshN9SoPmQj3psQOTAh4oRs91hGqGBVJiTc18p5tav0x8un9Q2Q2tNLncd/ADCPEHXPxk7IxakuJrDSX1D/WTh8fTDkqHs9aDV18Gsr798TzuHQQE2umum24JrP7bx1ewf40kXbg5nm2rDNLbD0O1ntuFDQlY2HrSxApbxL0UfAmjpy42YejeRci72wQn44wLXGBRIVJ3atrC7j6kGvXGgXY+u7k6vsF37w5we5SxeBM8ciMdX+biJf5vlj4x+pDa4CtfQ==

操作员

监察员