



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Silver
 营销名称: iPad 8th Gen
 颜色: Silver
 RAM: 3GB
 序号: F9FFN0E8Q1GD
 名称: iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Silver
 Wi-Fi MAC 地址: f0:2f:4b:3e:e1:e4
 内部机型: MYLA2
 A型号编码: A2270
 固件版本: 18.4.1
 区域: TA/A
 生产日期: 202119
 UUID: 00008020000C25223A69402E
 ECID: 000C25223A69402E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:F9FFN0E8Q1GD, 32GB

电池信息

序号:	C019532002LFFH70C	供应商:	C
生产日期:	201953	充电次数:	0
容量:	8557 / 8557 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	100%	健康水平:	100%
温度:	31°C	Apple健康指标:	0

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 01 10 04 E4 6A 0A		不适用
后置摄像机模块	DN81164HCL4HXG5B0		不适用
电池	C019532002LFFH70C		不适用
芯片板	F9FFN0E8Q1GD		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 05 01 0C CE		不适用
前置摄像机模块	DNM11231RHYPNQW50		不适用
LCD	F0Y116409HPL87VBZS4APFB613 DY911430HWNL9DHAMBQABXXX XXXXXXXXXXXXXXXXFYX		不适用
MLB	F9F11870JJEPPW2A9		不适用
NVME	0b2010fbc2b85202		不适用
未加工面板	F0Y116409HPL87VBZS4APFB613 DY911430HWNL9DHAMBQABXXX XXXXXXXXXXXXXXXXFYX		不适用
触摸ID	05 A4 0E 0D 09 0B 33 5B 34 00 80		不适用

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:12

报告详细信息

报告 UUID: 3813e810-f46f-4a4d-b216-31498847b852
报告日期: 2025-07-29 17:32:07 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名:

BrGTWlz+VpchdzJ271qmB/f5sEpC0HJx6rTyuomQPxHLYM/tRFMacgCo2CcMxP+6BnCO8Zj82zOawAu0bxWCbTsBCVAU1EoN9hwmQyqFokqPD7zi5CZUmaBlpSd52Hget+1xsYBhZXGmiyOpgjB3UFRTQ0JOL3pUyWmCB7NgXGg/EmQm02i152iYWjh9NOBcagUQsNoINZq8FwUaalk74NlBga7rwozT1dtJX48DTjBc6QjTD7R9L5Fw613gTUQkwQnxp9MJ4E6c7D0rWuA31zuW8L/Aj+iqmOUTJ2/MziUhw93qt7uMWHZHi/lh9ptyprNVUik0oV92vy1Ew==

操作员

监察员