



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-CQ72
营销名称: Xperia 5 IV
RAM: 8GB
序号: QV7702PZEK
名称: XQ-CQ72
IMEI: 359081270042309
IMEI2: 359081270042317
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-CQ72
固件版本: 64.1.A.0.990
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359081270042309, 256GB
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 4935 mAh 充电量: 76%
温度: 35°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 13
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:03

报告详细信息

报告 UUID: 9be97c1d-2a40-4efa-a934-9e6575a2c6ba
报告日期: 2025-04-09 16:41:48 (+0800)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

VZ26vFFpmAiTrFN/+ihkiTXbCffimmsmlU5bpA+Sl4ntB9EKxK1wBYCXgW8opdbpLE50fgicxhMYw32x+yeTm2EkqW+5avMrFPus6Q+37OqjB4F0P+fuWuVnNpnqr7RA5YXy3jUKWQ++Flp2tlUrLqXEAvEx+m1tuyweOH1m1PdYRyShal/pCZice59Ut0syx/nti93SloShYIWb3ty3ki2xx0+6t/7fLgaA/h96W0U3QqnXW7/dGme4vUEICTeC+Jtd/bwVU/47nTUMCnxoCutDnBpxNmng15PLaHuzVQdUeB9GGsFgBhVJmwYjh9dDZpe/VSpdZwS7bqJBaQ==

操作员

监察员