

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile	客户所在地： Taiwan
擦除提供商： Blancco	擦除技师： cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	TYJWF39WTL
名称：	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI：	350666977728918
IMEI2：	350666976770325
Wi-Fi MAC 地址：	70:22:fe:30:ae:76
内部机型：	MQ0G3
A型号编码：	A2890
固件版本：	18.3.2
区域：	TA/A
UUID：	0000812000127D4A2144C01E
ECID：	00127D4A2144C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:350666977728918, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466924254751650, ICCID: 89886920042547516505, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5D2436838B21PK7S	生产日期：	202243
充电次数：	541	容量：	3014 / 3181 mAh
损耗程度：	6%	充电量：	54%
健康水平：	94%	温度：	27°C
Apple健康指标：	118		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 30 31 38 36 42 37 36 00		不适用
后置摄像机	25 6F 78 15 02 34 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82422XHLT12J515		不适用
后置超宽摄像头	24 CC 07 13 08 13 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24333NCW15FY2X		不适用
后视摄像机	21 D0 57 20 02 36 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF241150A215F942		不适用
电池	F5D2436838B21PK7S		不适用
芯片板	TYJWF39WTL		不适用
前置摄像机	14 23 02 17 CB 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2425SMVS1CX82L		不适用
前红外摄像机	C5 24 50 51 05 CD 15 0A		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2416EVE415F6UN		不适用
LCD	G9P2433V9L814YCAB+A10000000 000000001B0+FXP240338KM1TRJ		不适用

