



# 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN  
**运营商详细信息** 擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPad Pro 11-inch 3rd Gen Wi-Fi 128GB Silver  
营销名称: iPad Pro 11-inch 3rd Gen  
颜色: Silver  
RAM: 8GB  
序号: KPJ6VF9LYJ  
名称: iPad Pro 11-inch 3rd Gen Wi-Fi 128GB Silver  
Wi-Fi MAC 地址: c8:89:f3:3e:c6:61  
内部机型: MHQT3  
A型号编码: A2377  
固件版本: 18.4.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008103001A698A3CE3401E  
ECID: 001A698A3CE3401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:KPJ6VF9LYJ, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y230706TNPNCPAY	生产日期:	202230
充电次数:	96	容量:	7445 / 7596 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	98%
健康水平:	98%	温度:	28°C
Apple最大容量 (UI):	97%	Apple健康指标:	55

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	19 6A 82 10 20 22 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF22935NDXLV402M		不适用
后置超宽摄像头	18 6F 23 06 02 92 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W22650L8WLV412E		不适用
电池	F8Y230706TNPNCPAY		不适用
芯片板	KPJ6VF9LYJ		不适用
排线	46 57 50 32 31 38 31 57 34 41 57 4A 4A 37 59 32 58 00		不适用
前置摄像机	88 08 12 98 6B 18 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W21830E0NPRP73C		不适用
前红外摄像机	C5 15 52 49 86 4E 06 E9		不适用
前红外摄像机模块	DNM22820AHBJ7LP80		不适用
LCD	F5G230304BVPWP3C9		不适用
MLB	HHR23220304Q4V2AU		不适用
未加工面板	F5G230304BVPWP3C9		不适用

## 软件信息

操作系统名称: iPadOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:30

## 报告详细信息

报告 UUID: 72e8c8d6-df05-4757-b26f-2656200725df  
报告日期: 2025-05-23 11:55:28 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

HvytM7WdjoUehstnwpMQWAwWt6TD2A0NAHWqbdUitCLoqte/J8C5QkRR1qyumqvdfWw0Eah0HcGZCOLjMgFyXoxj94B333RmXhRgaB5KBycUww5cGxbEbEDVlQ2P35d23zvJZC28hgZ4+ZKbjUvt2/VQ6HJaAz0GXtbhZ3rjeewDV  
LliylJtfcQwOjEicVclXGwewbGbcFnRXuxrAaEsaRyZ3G37MH+IG60TBcMLJ0cli9ua+ZyxpOVSGLOd6E/qSznJcmjYznAw47z5op7O+IJs/VmuJ2p+DS9Vo9ouRpVXDnUcE//70LcOT/wEltTWwWjT52HZnleRTQzVA==

操作员

监察员