



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: 台湾

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: X6FK21KHFL
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI: 359666228131103
IMEI2: 359666228553108
Wi-Fi MAC 地址: c4:ac:aa:0f:2c:da
内部机型: MQ0G3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.3.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001835411A80C01E
ECID: 001835411A80C01E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359666228131103, 128GB

电池信息

序号:	F8Y23641FUK217W74	生产日期:	202236
充电次数:	1252	容量:	2934 / 3181 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	100%
健康水平:	92%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI) :	93%	Apple健康指标:	197

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 36 35 31 37 38 31 34 00		不适用
后置摄像机	23 6D 90 21 03 19 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82374C6W612J51E		不适用
后置超宽摄像头	23 CC 63 05 11 47 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23853D5N15FY1N		不适用
后视摄像机	21 CC 84 13 18 01 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF234486NW15F94E		不适用
电池	F8Y23641FUK217W74		不适用
芯片板	X6FK21KHFL		不适用
前置摄像机	59 20 25 73 CA 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W2375169K1CX74A		不适用
前红外摄像机	C5 24 17 61 54 87 13 F1		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2324A0NL15F6P4		不适用
LCD	G9N2336F3S414YCAA+A1000000 0000000001B0+GR922940FLJ1TR J9S000000000000000000000000000000		不适用

00+2335T0000000PP000000IC7U
D51213BO000000000000000000
0000000000000000HC1K2920MT
WRS9A0002002

LCD-玻璃	GR922940FLJ1TRJ9S0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 36 35 31 37 38 31 34 00	不适用
MLB	G2C239608QU1JTJ3	不适用
未加工面板	G9N2336F3S414YCAA+A1000000 0000000001B0+GR922940FLJ1TR J9S000000000000000000000000 00+2335T0000000PP000000IC7U D51213BO000000000000000000 0000000000000000HC1K2920MT WRS9A0002002	不适用
振动器电动机	FTN2322236Y1FMN8K+XPD1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:32

报告详细信息

报告 UUID: b7cfcd79-2415-434a-b8ab-1fa76350d273
报告日期: 2025-02-26 12:13:27 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
acM6b35JotN5TjyLbWUFjxvzDElrxHoEjydpdD6xn9aVmukmXURNqSxJL4+rEHorleB29hh56tOuoJku3gV4fwN97Mohgy43luT0qGIVzY9zayaAoEEyxvpCHI98WF0S69VQlud0fsdjRKM5kUJ5HXWleXO/Tybg8OJOT813p8/1nT
bSfwE9OZyZgMblCoZBgCseuh/HaHHKnSsNM5XBCtzzatXhjiCALxld0BxybUG31QmHZ1GJK1ydfLHC/WfT3lqJtGcqYmlTvq0oP9ecTJfmoWyC5ps+c40BfoaJ3OsmuAf5tSkn1TB1zd2L0Hc7w9Nily4PD8qGwJw9lgQ==

操作员

监察员