

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Gold
RAM：	6GB
序号：	M7F3VCK946
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI：	355908668839520
IMEI2：	355908669069408
MEID：	35590866883952
Wi-Fi MAC 地址：	5c:52:30:56:1a:38
内部机型：	MLLD3
A型号编码：	A2643
固件版本：	17.6.1
区域：	TA/A
UUID：	0000811000161D393EBA801E
ECID：	00161D393EBA801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355908668839520, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466011704099992, ICCID: 89886017157841049823, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5D13936VFG13XD9E	生产日期：	202139
充电次数：	1149	容量：	3467 / 4325 mAh
损耗程度：	20%	充电量：	96%
健康水平：	80%	温度：	26°C
Apple健康指标：	183		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 33 36 43 36 32 30 33 00		不适用
后置摄像机	14 CE 99 14 04 47 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81423D50JQ1NMCD		不适用
后置超宽摄像头	14 CF 15 09 01 25 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1432DDPG02J04G		不适用
后视摄像机	12 CD 81 06 22 70 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF13659QVSKGRP5W		不适用
电池	F5D13936VFG13XD9E		不适用
芯片板	M7F3VCK946		不适用
排线	46 57 50 31 33 36 35 4D 44 34 41 51 39 34 38 41 4E 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A BF 28 FC A6		不适用
前置摄像机模块	F0W13520BMG0KG06V		不适用
前红外摄像机	C5 14 17 59 66 0E F5 03		不适用

前红外摄像机模块	F8P13915FC3Q1QH1A	不适用
LCD	G9P1403RDMLPQCLAG+A200000 00000000002B1+FXV13214EKX0J W495+1307126300012900110458 8263+0000000000000000000AB9 TM61308SL00000000000000000 0000000000000000LCBJ3743197 NLAA0001011	不适用
LCD-玻璃	FXV13214EKX0JW495+130712630 00129001104588263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 33 36 43 36 32 30 33 00	不适用
MLB	G2C143208JJ0XDKA	不适用
未加工面板	G9P1403RDMLPQCLAG+A200000 00000000002B1+FXV13214EKX0J W495+1307126300012900110458 8263+0000000000000000000AB9 TM61308SL00000000000000000 0000000000000000LCBJ3743197 NLAA0001011	不适用
振动器电动机	GH714047N7M07478J+XAQ1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:02:52

报告详细信息

报告 UUID： 314886da-a64b-43a2-b4bb-aa9f740aad76
报告日期： 2025-03-21 10:28:21 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

WgatEnAKQ2PuoMcn9aSRs2xOf0kW99dseoZqEPJJPajXSk9NQ8KhLXzVmcZlq5RbX1XG0+ko/z9KcanRX47dw2P+YPB8Adj3aYRWSh3RCsqnDPRJC1srjlbw2fgGRsO/sj4p/OC2J2HkLKOGH5VM8aiXCVdjrcZ+u+weYOP8Cq35al+J8PY9R1ZJPNJU2GW3FF75xxbDwMLuxmYfSm6A/cEj6mSIMOxmhrJg9SozGtnsQBgUNSJ9HdvRjlbOkssyDcByNI49+UqSM+SGgzkl00RCPAZmkNTyQpLwTPz+OE1gDMqVB7sv4cOyZ72kTC/S+D81tg8mbhtD240JA==