



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

自定义字段

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2309
营销名称: X100 Pro
RAM: 16GB
序号: 10AE340U6A001YT
名称: V2309
IMEI: 869890069840258
IMEI2: 869890069840241
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2309
固件版本: AP3A.240905.015.A1
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:869890069840258, 512GB

电池信息

容量: - / 2602 mAh 充电量: 95%
温度: 28°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:15

报告详细信息

报告 UUID: 65ae4977-64de-4b86-a049-d12c609b2ecb
报告日期: 2025-03-20 10:11:08 (+0800)

软件版本:

数字签名:

JoKTWdGaYftw5GikDOigxPfdwA86cwoirgllHMBQEX1pf8NSLXibK3Sv67+gei3nR3C0qI4Y7vcZfrWv1Pvg0MZ55Xr4SW54Cpl3NXfxdcbdlLe/AUMebdWhdftKeGr3bzz35lhX9YbkaJiX/izdQ8LCJRGa/6VW9Cq1OjHwuzZgXDeV4OTPDQ32h8D03/Zy8gq2lccyx8rweaB35/aMUMbLXiDtBl5iTL9PpDSdu4I9VZTA9JB/dLzQxtVoMyRbfP47I9vtjVoT4QjahGLEygVXf8MdVscRx1SnsK5RbqDH2GEwpT+1WWX8h9bk+SceRtp/Dzsa16wGh7cca==

操作员

监察员