



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: QC006

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Silver
营销名称:	iPhone 8
颜色:	Silver
RAM:	2GB
序号:	F4GXW256JC6H
名称:	iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Silver
IMEI:	356095090227505
MEID:	35609509022750
Wi-Fi MAC 地址:	90:dd:5d:35:fd:f5
内部机型:	MQ792
A型号编码:	A1905
固件版本:	16.7.8
区域:	TA/A
原产国:	Pegatron-Protex Shanghai, China
生产日期:	201851
UUID:	937dee789e0e7e73d24775607fe8a8c7e757c9a5
ECID:	000548621160002E
查找我的iPhone:	解锁(硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356095090227505, 64GB
SIM卡:	IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG98493R6B7HXYDA4	生产日期:	201849
充电次数:	419	容量:	1534 / 1810 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	30%
健康水平:	84%	温度:	29°C
Apple健康指标:	483		

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-2C278133		不适用
后置摄像机	08 24 FA 4D F1 53 1C 5F		不适用
后置摄像机模块	DN884942KQKHCD4L	DN884942KQKHCD4L	匹配
电池	FG98493R6B7HXYDA4	FG98493R6B7HXYDA4	匹配
芯片板	F4GXW256JC6H		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E5 78 40 36 E8		不适用
前置摄像机模块	G8R848352FAHQHC31	G8R848352FAHQHC31	匹配
LCD	DKH8504Q0F4HNJYAC+S1261CH 03DEAA1K73+C749118C4BCC0E P6W333+M8B71EGAM128BT194 PES2A	DKH8504Q0F4HNJYAC+S1261CH 03DEAA1K73+C749118C4BCC0E P6W333+M8B71EGAM128BT194 PES2A	匹配
LCD-玻璃	FXD84755FHQHL3J93+01528126 805158078653798748		不适用

光传感器	23-2C278133		不适用
MLB	C7H851204HYJ0Y0AP	C7H851204HYJ0Y0AP	匹配
NVME	0b2002b203543051		不适用
未加工面板	DKH8504Q0F4HNJYAC+S1261CH 03DEAA1K73+C749118C4BCC0E P6W333+M8B71EGAM128BT194 PES2A		不适用
触摸ID	02 17 00 84 59 40 88 2F 2F 4B 16 22 06 02 00 D1	02 17 00 84 59 40 88 2F 2F 4B 16 22 06 02 00 D1	匹配

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.7.8  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.13'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:06

## 报告详细信息

报告 UUID: 24700360-c103-4157-8b4e-4a694e0b2c06  
报告日期: 2024-07-12 05:39:29 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3  
数字签名:

RbKEUMm5j+vLTJqX2MWLDwsw0uWZ3hYmnd//vmzlcSj+prJlHvRiJTANsmcf68GoU1Edq2ve9DuxFeeFO/5ynNSK2A35v3zHPBo1VrGXL9jGEnVDk0iSf63AWDBQTSJYugHSxcPP1XgElaDILjEeKtuea0AHAFW1ZlyJeW88Fywxw  
EETuz4Jg4WzLJcMd0HKqGUN8ULTAfwBqR/7uT8WoZd3lRpgn4umfLDPb7dgp4mGFbaE4V6AtL+gZzoOYVqCGG5J9Auc3dBPYgeOrJqxUKWhxiOQV3KURKxnjzATiV8RkKtFXHiOS7YePK7Bzb/11SkroQAQjQvbxslg=

操作员

监察员