## 硬件报告



客户详细信息客户名称: smartmobile客户所在地: Taiwan运营商详细信息擦除提供商: Blancco擦除技师: QC005

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称: iPhone 14 Pro 颜色: Deep Purple

RAM: 6GB

序号: RW0TTV5QVT

名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IMEI: 350056598202354 IMEI2: 350056596846699 Wi-Fi MAC 地址: e0:bd:a0:e2:77:86

内部机型: MQ1F3 A型号编码: A2890 固件版本: 18.0 区域: TA/A

UUID: 00008120001935580AF3C01E

ECID: 001935580AF3C01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350056598202354, 256GB

SIM卡: IMSI: 466924293592486, ICCID: 89886920042935924865, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y31920ME7217WA4 生产日期: 202319

充电次数: 472 容量: 2573 / 3181 mAh

损耗程度: 20% 充电量: 5% 健康水平: 80% 温度: 31℃

Apple健康指标: 219

## 设备组件

前红外摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 39 33 44 44 33 36 41 37不适用

37 00

2A CF 17 04 00 58 00 00 后置摄像机 不适用 后置摄像机模块 DN83143GQUT12J529 不适用 后置超宽摄像头 2A CA 45 07 14 97 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL316230C415FY23 不适用 后视摄像机 27 CF 59 22 19 92 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF312779MW15F94K 不适用 电池 F8Y31920ME7217WA4 不适用 芯片板 RW0TTV5QVT 不适用 前置摄像机 22 26 01 09 CA 26 00 00 不适用 F0W307109L41CX74W 前置摄像机模块 不适用 前红外摄像机 C5 24 D7 5D 14 C1 19 FA 不适用

不适用

HNQ31245DLD15F6V0

LCD G9P3192W21914YCAL+A1000000 不适用

0000000001B0+GR923350W9M1 TRJ9P000000000000000000000 00000+3187P000000PM000000 D4VD62937BO00000000000000 000000000000000000PVLCBL143

268MRS9A0033012

LCD-玻璃 GR923350W9M1TRJ9P00000000 不适用

光传感器 30 33 31 39 33 44 44 33 36 41 37 不适用

37 00

MLB C7H321502TG1JTKAM 不适用

未加工面板 G9P3192W21914YCAL+A1000000 不适用

000000001B0+GR923350W9M1 TRJ9P0000000000000000000000 00000+3187P000000PM000000 D4VD62937BO00000000000000 000000000000000000PVLCBL143

268MRS9A0033012

振动器电动机 FTN320322DV1FMN85+XPB1XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.0

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

成功

成功

硬件检查

WiFi:

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

 耳机:
 成功
 摄像机闪光灯:
 成功

蓝牙:

面部ID:

成功

成功

电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功

振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:56

报告详细信息

陀螺仪:

报告 UUID: b1965b75-d735-4922-a62a-81211ba70d1d

报告日期: 2024-10-03 01:41:42 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2

数字签名:

Y0DRg/gggayBmVEAzzbl6P2Qbl9qBQpGKDY/a0TlkPvGg2EClsuw+g0XViWyGvQoDpzR8zJ06hoFtYKM4S4fKmTM0S7BWEQE0/70ZXMLSGXvt9lpSi09XUNvp7oD47aQNTtcij.JsnfvS5D0lEF9b5Ciu90iuLqlBwXAw55DqF5iWnXS+ES0N6ybeLXmZBimyxezxlElCyWymcygvi+39isida0F+q/zMV8EQoq05KB+faMoWsNj09SB8b6LREEdw+UV+L+hOKfa40QuJP8M3/QcUmPg35fizSvUwkrvdNitHal/Ppdh5C8975iFB3GTlpui3+YYuotNDUWqOAY3vklw=