



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 512GB Pacific Blue  
营销名称: iPhone 12 Pro Max  
颜色: Pacific Blue  
RAM: 6GB  
序号: G6TDR1MQ0D5C  
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 512GB Pacific Blue  
IMEI: 356730114246061  
IMEI2: 356730113629739  
MEID: 35673011424606  
Wi-Fi MAC 地址: a8:81:7e:9e:b1:1d  
内部机型: MGD L3  
A型号编码: A2411  
固件版本: 18.6.2  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Shenzhen, China  
生产日期: 202048  
UUID: 00008101001571A03EF8001E  
ECID: 001571A03EF8001E  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 已锁定  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356730114246061, 512GB  
SIM卡: IMSI: 466977007597476, ICCID: 89886972409707195601, 插槽: 1

## 电池信息

|            |                   |       |                 |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号:        | F5D04668K37Q4C093 | 生产日期: | 202046          |
| 充电次数:      | 2165              | 容量:   | 3655 / 3666 mAh |
| 损耗程度:      | 1%                | 充电量:  | 21%             |
| 健康水平:      | 99%               | 温度:   | 34°C            |
| Apple健康指标: | 154               |       |                 |

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

| 组件        | 当前                                     | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|----------------------------------------|----|-------|
| 环境光传感器    | 31 33 31 30 31 39 41 33 43 39 45 43 00 |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 06 CF 33 25 01 00 00 00                |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | DN80471EUFT H1HW1H                     |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 06 D3 76 08 03 39 00 00                |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DN80475MFDYMR2615                      |    | 不适用   |
| 后视摄像机     | 04 CC 97 07 14 42 00 00                |    | 不适用   |
| 后视摄像机模块   | DN80475RYWKKDH71C                      |    | 不适用   |
| 电池        | F5D04668K37Q4C093                      |    | 不适用   |

|          |                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 芯片板      | G6TDR1MQ0D5C                                                                                                                                                                                       | 不适用 |
| 排线       | 46 57 50 30 34 34 35 4D 38 4B 4E<br>4D 56 46 59 34 57 00                                                                                                                                           | 不适用 |
| 前置摄像机    | 28 28 B1 56 3F 8E DA FB                                                                                                                                                                            | 不适用 |
| 前置摄像机模块  | F0W039706RZN0DP2A                                                                                                                                                                                  | 不适用 |
| 前红外摄像机   | C5 04 50 65 54 D7 09 FA                                                                                                                                                                            | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM03513G9YN96420                                                                                                                                                                                  | 不适用 |
| LCD      | G9Q0467Y9MKMRY1AC+A100000<br>0000000000220+GR903961P6UN7<br>7F72+40042230000133001011602<br>263+0000000000000000000000<br>00000000000000000000000000<br>0000000000000000LYAH417AV8RM<br>L9A0000111 | 不适用 |
| LCD-玻璃   | GR903961P6UN77F72+400422300<br>00133001011602263                                                                                                                                                   | 不适用 |
| 光传感器     | 31 33 31 30 31 39 41 33 43 39 45<br>43 00                                                                                                                                                          | 不适用 |
| MLB      | G2C047702DVPV1NA                                                                                                                                                                                   | 不适用 |
| 未加工面板    | G9Q0467Y9MKMRY1AC+A100000<br>0000000000220+GR903961P6UN7<br>7F72+40042230000133001011602<br>263+0000000000000000000000<br>00000000000000000000000000<br>0000000000000000LYAH417AV8RM<br>L9A0000111 | 不适用 |
| 振动器电动机   | GH90465391CM8RWAY+ZP5CC1                                                                                                                                                                           | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 18.6.2  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

|          |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| WiFi：    | 成功 | 蓝牙：        | 成功 |
| 扬声器：     | 成功 | 接收器：       | 成功 |
| 耳机：      | 成功 | 摄像机闪光灯：    | 成功 |
| 电池充电：    | 成功 | LCD彩色：     | 成功 |
| 触摸：      | 成功 | LCD 背光：    | 成功 |
| 加速计：     | 成功 | 相似度：       | 成功 |
| 指南针：     | 成功 | USB：       | 成功 |
| 振动：      | 成功 | 音量键：       | 成功 |
| 屏幕锁定键：   | 成功 | 静音键：       | 成功 |
| 气压计：     | 成功 | AGPS：      | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 底部麦克风：   | 成功 | 前置麦克风：     | 成功 |
| 后置麦克风：   | 成功 | 陀螺仪：       | 成功 |
| 面部ID：    | 成功 | 自动旋转：      | 成功 |

总体： 成功

测试时间: 00:08:35

报告详细信息

报告 UUID： e2722bfb-9db7-43d7-bd4d-3f44608b174c  
报告日期： 2025-09-03 10:01:17 (+0800)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名：  
nctap6MmSOokEmA7cli65CQDYvT/8Pr1ObP/HGwFcWyBZtfEgIO8rB7cOKlIDzA8W9fW+zwZvZ+NjQwtzbi/mLv7b1XJ0JO8dxkvwswKFXUI/5BIJZDgooupkI9ZWb32HJ1afJ3Zy91xb2vSQEbFPT4eo4IO7rdz7jTupovmBqPOSxcm+CZWzzy0d/8gVvFsAub3X3cMq2lki3mJg2tn9MEjK/rIzRAyhn+fd31jwdMYThORnkTvl5b5DnFBtM+/jHMDhzv/k39x0/mslvZgWi4yX1k0r92dKW9DyisyvHU0pon+SanoouUqKzwGdBkbyMq0mf+rUEdlH2AvTlV9Q==

