



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-FE72
营销名称: XQ-FE72
RAM: 8GB
序号: HQ658U01F8
名称: XQ-FE72
IMEI: 351763790192387
IMEI2: 351763790192395
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-FE72
固件版本: 72.0.A.2.34
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351763790192387, 128GB
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 4998 mAh 充电量: 47%
温度: 33°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.9.2'
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:53

报告详细信息

报告 UUID: d7b8541a-c11a-4832-92b6-f2e68e37c5bd

报告日期: 2025-10-20 10:27:11 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2

数字签名: qqHF8QkRBxgTE5y/er/3ljbuJ3KYyGs5mohYbul/*zznS9yMQb+Q1ZAcH8lb1ZCgl+2hAXHAIGQow3sfQPBEqIX7p7W8a/NfVPSZZPHhceL+v4pbdWwxag4ddmxPMm/gG7L9Znse9wEwdcZplVycpeSmyZkdVrdErTPQERNRicE
qp4YMFik/XdlfWGQcspUBSX0nDX5Q2DAndamdeGT4jPwWahV9RsyXDMdtgU0/PlkF2oWseXcHRzFUDrnJ3/5fTmm1oucl60YezDEMk2xkXg51aUVgOZtgUi9XnRwTFgHDE55JL/JUVJf4/R1o3W7EmBRMDwh0IbIkZa9WWfw==

操作员

监察员