



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称: iPhone 13
颜色: Blue
RAM: 4GB
序号: LD2CX9KM4H
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI: 351606640981386
IMEI2: 351606640960117
MEID: 35160664098138
Wi-Fi MAC 地址: 44:da:30:85:cf:cd
内部机型: MLPK3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 000081100002602E1AF1801E
ECID: 0002602E1AF1801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351606640981386, 128GB
SIM卡: IMSI: 460115066061787, ICCID: 89860323177552063841, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y20110H4318FKAL	生产日期:	202201
充电次数:	928	容量:	3158 / 3208 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	80%
健康水平:	98%	温度:	30°C
Apple健康指标:	131		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 37 34 30 34 31 35 30 44 00		不适用
后置摄像机	16 CE 11 06 05 79 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1527E8D1Q59TA1		不适用
后置超宽摄像头	15 CF 01 15 00 91 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM14950HLM0V4K16		不适用
电池	F8Y20110H4318FKAL		不适用
芯片板	LD2CX9KM4H		不适用
排线	46 57 50 31 34 36 36 4C 38 32 59 51 39 34 38 44 33 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 57 14 8A 1D		不适用
前置摄像机模块	DNM151108EH0KG174		不适用
前红外摄像机	C5 14 D0 59 14 11 F5 FE		不适用
前红外摄像机模块	DN81495C4F3Q1Q9AA		不适用
LCD	GH315110T8JPR5RAR+A0CD1ALV		不适用

08B146714480+FXP146736U517V
P9U+0A052233000131001057601
263+00000000000000000007PB
UH47MP0ZHA71Z9C90000000000
0000000000000000AS1J481DG
FKNJ4A4444440

LCD-玻璃 FXP146736U517VP9U+0A0522330 不适用
00131001057601263

光传感器 30 33 31 38 37 34 30 34 31 35 30 不适用
44 00

MLB G2C20270WED0X7LB 不适用

未加工面板 GH315110T8JPR5RAR+A0CD1ALV 不适用
08B146714480+FXP146736U517V
P9U+0A052233000131001057601
263+00000000000000000007PB
UH47MP0ZHA71Z9C90000000000
0000000000000000AS1J481DG
FKNJ4A4444440

振动器电动机 FTN14766DHA03398H+MQA2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:59

报告详细信息

报告 UUID: f94f6afb-d8cc-46fc-8839-883a8e08ece0
报告日期: 2025-04-07 10:43:22 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

L7DGnq162p3Z7b0u2FWM3bqADkEXLqSsCQwscSXhka0UWCL6Zv0AntgrXKe4KYRvlb6oiBpts1fbjihlt4M9vhkDmbGTaL4LoRqsxAOfhkJ0I8EcMdPS/JN3TKdk2sZWZ7VSLtouMunx5/u7u3MMF7qppUIC+INSGqCWtA6BPfVGM
TEshYtB62PtGL5Ri/7FvfwZIFUxQljq97pOSqsVr9SA2Iya9ROF2+XdugHjgDD/ms1u1L6i5e39/B0Tm2vn6+mSK5JxF3uS3vpqc4B0tUuWzJdh87/+pbtiCKmm4CZBWg19elqNTCWrToHJDsn1cdBORepDeoPve2IOCA==