



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G6TFG3XN0D52
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
IMEI:	354692270067982
IMEI2:	354692270080522
MEID:	35469227006798
Wi-Fi MAC 地址:	b8:2a:a9:ed:fc:f0
内部机型:	MGDA3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202113
UUID:	00008101000C51D90AE1001E
ECID:	000C51D90AE1001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354692270067982, 128GB

电池信息

序号:	F8Y10473MVHQ4C296	生产日期:	202104
充电次数:	1387	容量:	3681 / 3666 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	86%
健康水平:	100%	温度:	32°C
Apple健康指标:	168		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 45 46 41 44 43 44 32 00		不适用
后置摄像机	08 CA 33 23 11 28 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81121HT96H1HW1V		不适用
后置超宽摄像头	0A CD 23 14 14 48 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81127BFQWMR261H		不适用
后视摄像机	07 CF 59 16 14 28 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81123P5F2KDH71N		不适用
电池	F8Y10473MVHQ4C296		不适用
芯片板	G6TFG3XN0D52		不适用

排线	46 57 50 31 30 35 31 43 4A 51 4C 4D 56 46 59 41 4A 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 B4 66 AE D8	不适用
前置摄像机模块	DNM108517AGN0DQ72	不适用
前红外摄像机	C5 05 11 65 65 46 08 13	不适用
前红外摄像机模块	DNM10713KTKN96459	不适用
LCD	G9N1105SHR6MRY1AB+A100000 0000000000110+FXG10410GLMN 77F77+4005428500013400110860 4263+0000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000HY5J05505BB MH7A0000111	不适用
LCD-玻璃	FXG10410GLMN77F77+40054285 000134001108604263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 45 46 41 44 43 44 32 00	不适用
MLB	G2C111508TTPV1KC	不适用
未加工面板	G9N1105SHR6MRY1AB+A100000 0000000000110+FXG10410GLMN 77F77+4005428500013400110860 4263+0000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000HY5J05505BB MH7A0000111	不适用
振动器电动机	GH9110139C4M8RWAV+ZQ5CC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功
总体：	成功		
测试时间:	00:15:14		

报告详细信息

报告 UUID： a8139ca3-f921-4fbf-b12e-86b8492319e3
报告日期： 2025-09-09 17:36:10 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

XMlWnQJ0LdZFLgBsLHU8rct3E7n+wjQmQbpb5E3Wu+9JdlDuHtzBQpTFnppGgPFGSrerdzNGOkLiMi0b7X0IfU07qSpGE09ov1TDy68bfukj1EoHLsqFPkDOgMRt+EKBGS1BkzB4SkN2km3F2kM7/JNvFetrCTF2RpZ4pdm6uWwxjEWHozdq1ghuw5R4fuolYjRLoyHNGpEjnxu6AZRm4ROqjsOdjX0TjGxvmJJUWaVZ1nEgOBiQ6aLum4YITENMMiPXC2znMzzXDvHqyk3ixeIkeLVU72Rj5Ka4cVwLr/l/lbn+bw3mUg96LoCkwYosdNEUf7BlvHJ2BQZ48DA==

